



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00443722

2022. gada 12. oktobris

Rīga

Kontrole
sākta: 2022. gada 12. oktobris plkst.12:50

Kontrole
beigta: 2022. gada 12. oktobris plkst.15:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **RĪGAS 88.VIDUSSKOLA, Ilūkstes iela 30, Rīga, Latvija, LV-1082, tālr. 67810722, 67810729**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Agnese Bece, tālr. 67810722, 67810729

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S un SC

Kontroles laikā konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, ar tām un to izpildes termiņiem iespējams iepazīties S tipveida kontroles lapu 17., 28. un 35. punktā.

S 17.p. - Sporta stadionā ir izteikti nelīdzens zālāja segums, bedres. Asfalta segums nav līdzens, ir plaisas, malās vietām nodrupis.

S 28.p. - Mācību kabinetos 113., 117., 051., 050., 314., 301., 302., 303., 305., 317., 202. grīdas segums ir nelīdzens, bojāts, nolietojies ar lielām spraugām. Grīdas nav viegli tīrāmas un kopjamas. Mācību kabinetos izteikti nepieciešami remontu, atjaunošanas darbi. Mājturības zēnu un meiteņu kabinetos ir bojāta sienas apdare vizuāli nav pievilcīgi.

Pagraba telpas gaitenis kurš savieno 050 un 051. kabinetus ir izteikti bojāts grīdas segums, nelīdzens ar lielām spraugām pie sienas ir caurumi. Nepieciešams atjaunot grīdas segumu.

S 35.p. - Mācību kabinetos ir vecā parauga apgaismes ķermeņi, kas nerada vienmērīgu izkliedi, vizuāli nav pietiekošs apgaismojums ar dzeltenīgu gaismu. Informē, ka elektroinstalācija ir novecojusi, spuldzes bieži izdeg. Nepieciešams apgaismes ķermeņu nomaiņa, jo daudzviet nepilda savas funkcijas, var kalpot par pamatu redzes traucējumiem.

REKOMENDĀCIJAS: