



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Saldus

(izdošanas vieta)

06.06.2023.

(datums)

Kuldīgas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000035590

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Baznīcas iela 1, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/92

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas klašu telpas Nr.200., 204., 205., 206., 207., MF zāle un ēdamzāle (turpmāk-Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3. Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000035590,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Aigas Ciekales iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023. gada 26. maijā ar Nr. 22/12-1.4/354.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības;
 - 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības;
 - 6.3. Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana vismaz reizi piecos gados, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības;
 - 6.4. Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudi nav sastādīts akts, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta prasības;
 - 6.5. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, proti, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus un atslēgumu, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības;

6.6. Objekta virtuvē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā (ugunsgrēka detektoram uzlikts aizsargapvalks), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības;

6.7. Objekta automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasības.

7. Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības noteikumiem.

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iesādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

G. Markovs

(x. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai zīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ .

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

23.11.2022.

(datums)

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.4113903238

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads,

LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/871

2022.gada 21.novembrī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona pārvaldes (turpmāk – KRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Ilze Kirfa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimniecības daļas vadītājam Ģirtam Sokolovskim

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas ar kadastra Nr. 6201008015001 (turpmāk – skola) un

mājturības ēkas ar kadastra Nr. 62010080150003 (turpmāk – mājturības ēka), Piltenes ielā 25

Kuldīgā, Kuldīgas novadā LV-3301.

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB 2020.gada 21.februāra pārbaudes akts Nr. 22/12.3-3.1-18	2.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Skolā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk -Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	29.11.2023
2.	Skolā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā (turpmāk – panelis) uzrāda bojājumu.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	29.11.2023.
3.	Mājturības ēkā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāta AUATSS instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts	29.01.2023.
4.	Skolā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāta AUATSS instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.	29.01.2023
5.	Skolā AUATSS iedarbošanās un bojājumu uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts.	29.01.2023.
6.	Skolas un mājturības ēkas atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā.	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.	29.08.2023.
7.	Mājturības ēkas mājturības klasē ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m.	Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts.	29.01.2023.
8.	Mājturības ēkā atbildīgā persona nav nodrošinājusi visu ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un apkopi.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.	29.03.2023-
9.	Mājturības ēkā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu).	Ugunsdrošības noteikumu 268.punkts.	29.03.2023.
10.	Skolai un mājturības ēkai nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes un gāzes, ūdens vada atslēguma punktus.	Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļas 1.punkts.	29.11.2023.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD KRP aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD KRP brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD KRP var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


VUGD KRP priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ilze Kirfa

(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. ____