



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

18.05.2022.

(datums)

SIA „OC Liepāja”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40003421648

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

„Jūrmalas parks 3”, Liepāja, LV-3401

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/330**

2022.gada 28.aprīlī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore kapteine Agnese Finka

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA „OC Liepāja” atbildīgajam par ugunsdrošību Kristapam Šperliņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA „OC Liepāja” apsaimniekošanā esošās atpūtas kompleksa „Draudzība” ēku un teritorijas „Atpūtas komplekss „Draudzība””, Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civiltās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklautos objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos parkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### **Bridinājums par pārbaudes akta piesziedu izpildi**

VUGD Kurzemes reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos parkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Kurzemes reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis**

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

**pārbaudes aktu (novērtis konstatētos parkāpumus noteiktajā termiņā),**

**VUGD Kurzemes reģiona brigāde var uzskatīt pārbaudes akta izpildi piesziedu kārtā.**

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piesziedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgā izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piesziedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piesziedu nauda. Pārbaudes akta piesziedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. Ja nepieciešat konstatētajiem parkāpumiem, jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Agnese Finka

(amatpersonas vārds, uzvārds)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosaukšanu pa pasi)

2022.gada 29. maijs

(paraksts)