

Lietvedības Nr. 06.2022. *[Signature]*



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzeknē

(izdošanas vieta)

13.06.2022.

(datums)

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

90000078104

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ezera iela 23A, Vecružina, Sīmalas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV4636

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/518**

2022.gada.18.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas

inspektors kapteinis Konstantīns Timofejevs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties direktora vietniekam saimniecības darbā Aivaram Zepam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra "Vecružina", Ezera iela 23A, Vecružina, Sīmalas pagasts, Rēzeknes novads (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD LRB Rēzeknes daļas 2021.gada 20.maija pārbaudes akts Nr.22/9.8-3.1/65	1;2;3.punkts	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SANĒMTS  
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"  
2022.gada 18.maijā  
Reģ.Nr. 22/9-3.2/518

2022. gada 10. jūnijā

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

---

---

WAW

---

*Leģitīms  
01.10.2021.*



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa  
18. novembra iela 105, Daugavpils, Latvija, LV-5404  
tālr. 65424547, 65429529, fakss 65429529, latgale@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00398321

2021. gada 02. novembris

Silmalas pag., Rēzeknes nov.

Kontrole  
sākta: 2021. gada 02. novembris plkst.10:00

Kontrole  
beigta: 2021. gada 02. novembris plkst.17:00

**Kontroles veids** plānveida

Objekts **Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Vecružina, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4636, tālr. 29466037**

Juridiskā persona Rēzeknes novada pašvaldība, reģ.nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Latvija, LV-4601, tālr. 64622238, epasts: info@rezeknesnovads.lv

Atbildīgā persona Direktors, Žanis Feldmanis, tālr. 29466037

**Slēdziens** – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

– KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"

– KR.7.1-SABVES-P.04v1 "Kārtība, kādā veic kontroles sociālās aprūpes institūcijās"

### KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām un drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai SAC kontrole. Apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt tipveida kontroles lapās "CB", "Covid-SAC", "H". Konstatētas neatbilstības norādītas CB 14.,18.,20.,22.,16.1.,COVID -H.2.5.; 7.,8.punktā.

Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktās prasības.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
CB	6
COVID-SAC	4
COVID-H	2

Piezīmes

F050-v6

SAŅEMTS  
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu  
centra "Vecružina"  
2021. gada 02. novembrī  
Reģ.Nr. 1.42/315

00398321

2

Kontrolei patērētais laiks:

5 h 15 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks:

0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore sabiedrības veselības jomā Inga Auzāne



(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktors Žanis Feldmanis



(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Direktors Žanis Feldmanis



(paraksts)

“Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv) sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”