



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa

Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012

tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00230423

2023. gada 18. maijs

Rīga

Kontrole

sākta: 2023. gada 16. maijs plkst.10:20

Kontrole

beigta: 2023. gada 16. maijs plkst.16:15

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Itas Kozakevičas poļu vidusskola, Nīcgales iela 15, Rīga, Latvija, tālr. 67546742, 67172535, 67546740**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Terēza Dinula

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, kontrolē konstatētais atbilstoši vērtēto normatīvo aktu prasībām aprakstīts kontroles akta pielikumu S, BD, SC un NUVP tipveida kontroles lapās. Kontrolē piedalās Direktora vietniece administratīvi saimnieciskā darbā Vija Tītmane. Kontrolē mācību prakses ietvaros piedalās arī Rīgas Stradiņa universitātes studente Gunda Jauntevā.

Kontroles laikā konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (S 28, S 40, S 40.1., S 42.4., S 56), ar tām un izpildes termiņu iespējams iepazīties tipveida kontroles lapās.

Informē, ka skolas telpās tiks izmitināti XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki.

REKOMENDĀCIJAS:

- Inspekcija informē, ka bojāto rotaļu konstrukciju nedrīkst izmantot līdz tās atjaunošanai (kontroles laikā ir norobežota un netiek izmantota);
- Veicot āra teritorijā remondarbus, remontdarbu zonu norobežot;
- Kontroles laikā saņemta informācija, ka meiteņu ģērbtuves dušas telpas reti tiek izmantotas, Inspekcija aicina ievērot pasākumus leģionellozes profilaksei - vispārīgi jānovērš situācijas, kad ūdens apgādes sistēmā rodas ūdens sastāvēšanās, kas veicina bioplēves augšanu. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Inspektore Džoija Pastare

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Terēza Dinula

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to saņemu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību pazīnošanas iespējām
ir sniegtā informācija”: Direktore Terēza Dinula

(paraksts)