



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa  
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301  
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00113023

2023. gada 01. marts

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole  
sākta: 2023. gada 01. marts plkst.08:40

Kontrole  
beigta: 2023. gada 01. marts plkst.13:50

**Kontroles veids** plānveida

**Objekts** Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322320

**Juridiskā persona** Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322469

**Atbildīgā persona** direktore, Valda Gaure, tālr. 63322320

**Slēdziens** – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Iestāde izvietota divās ēkās Pētera ielā 5 (9.-12.kl.mācību telpas, mākslas skola) un Pētera ielā 10 (1.-8.kl.mācību telpas).

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S; SC.  
Kontroles laikā neatbilstības vērtēto normatīvo aktu prasībām nav konstatētas.

Veicot mācību telpu apsekošanu un izvērtējot CO<sub>2</sub> koncentrācijas mērītāju rādītājus, konstatēts, ka ēkā Pētera ielā 10, kurā ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma, gaisa kvalitāte ļoti laba-stundu laikā rādījumi 854-1200ppm, nepārsniedz 1500ppm; ēkā Pētera ielā 5, kurā tikai dabīgā ventilācija, stundu laikā rādījumi 1705-2000ppm; bet ir arī vērojami pīķi līdz 3000-4000ppm, starpbrīžos telpas tiek vēdinātas (sīkāk SC 5.p.). Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek (Informācija no Sistēmas par portālā redzamajiem CO<sub>2</sub> mērījumiem: 420 - 1000 ppm - gaisa kvalitāte ir laba; 1000 - 2000 ppm - gaisa kvalitāte pasliktinās; 2000 - 3000 ppm - gaisa kvalitāte ir būtiski pasliktinājusies; virs 3000 ppm - telpā ir būtiski palielināts CO<sub>2</sub> līmenis, ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai; virs 5000 ppm – telpā ir bīstama CO<sub>2</sub> koncentrācija). Veselības inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma

F050-v7

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

ievērošanai ēkā Pētera ielā 5.

Veselības inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības, kā arī Ministru kabineta 05.01.1999.noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.

Veselības inspekcijas mājas lapā pieejamas Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm-Vadlīnijas „Ergonomikas principi izglītības iestādēm”.

Rekomendācija - izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610" Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" noteiktās platības mācību telpās viena izglītojamā vietai (prasība obligāta no 01.09.2023.) .

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīts e pastā kmhzv@kuldiga.lv

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SC	2

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Valda Gaure

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un direktore Valda Gaure to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola  
 2023. gada 01. marts

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai          „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          Skaidrojumi:          1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums          2. Izglītības likums          3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”          4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību”          5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”          6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”          7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”          * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.          ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.          MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	270
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	25
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa 08.30-16.10, mākslas skolas nodarbības: 14.00-20.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta, Kuldīgas ŪAS

	(centralizēta/autonoma)	
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma (elektriskie sildītāji)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	41
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvēlēšanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e- darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas pa par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja informēta par minēto prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā-SIA "Kuldīgas Rumba", reģ.nr.015287

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
-------------	---------	---------------------------	-----------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ir saimniecības zona, iekārtota neliela sporta zona, basketbola laukums pie ēkas Pētera ielā 10, to izmanto brīvā laikā, sporta nodarbībām izmanto sporta halli un sporta laukumu Virkas ielā					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> skolā sporta zāles nav, sporta nodarbības notiek sporta kompleksa zālē un sporta laukumā Virkas ielā 13					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> skolas sporta zona ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem, sporta nodarbības notiek sporta kompleksa zālē un sporta laukumā Virkas ielā 13					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> skolas sporta zonā basketbola laukumā speciālais segums, Virkas ielas sporta laukumā blīva materiāla segumi					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> blīva seguma (betona flīzes) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> 1 slēgts konteiners, vāks aizvērts, nav pārpildīts					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> teritorija uzņemta, tīra					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> pielāgotās ēkās					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> nenotiek pagaidu mācību process pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> ēkās neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> aukstais ūdens centralizēti, karstā ūdens padeve autonoma					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-7 x gadā monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs SIA Kuldīgas ūdens					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

<b>Konstatēts:</b> nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu				
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.
<b>Konstatēts:</b> ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, tualetes, virsdrēbju novietošanai pakaramie un skapji gaitenī-Pētera ielā 5 izvietotas mācību telpas 4 klasēm (9.-12.kl.), datorklase un mākslas skolas telpas, ( ēkas 4.st.tikai telpas mākslas skolai, pārējos stāvos gan mācību telpas, gan mākslas skolas telpas); Pētera ielā 10 mācību telpas 1.-8.kl., mājturības-tehnoloģiju kabinetu zēniem un meitenēm, keramikas darbnīca, zāle, medmāsas kabinets, administrācijas telpas, ēdināšanas bloks				
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.
<b>Konstatēts:</b> bibliotēka ar lasītavu, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets, neliela zāle ēkā Pētera ielā 10, ir atpūtas telpas, mākslas skolas zāle Pētera ielā 5, sporta zāles nav				
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.
<b>Konstatēts:</b> klasēs, skapīšos				
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.
<b>Konstatēts:</b> sienas krāsotas, grīdas segums linolejs, arī krāsotas grīdas, gaitenīs flīzes, tualetes telpās flīzes, krāsotas sienas-viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli				
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.
<b>Konstatēts:</b> klasēs vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, iespējams pielāgot skolēnu augumam, atbilst skolēnu augumiem, katrai klasei sava mācību telpa				
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m <sup>2</sup> , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m <sup>2</sup> , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m <sup>2</sup> , sporta zālē - 8 m <sup>2</sup> , datorklasē - 3 m <sup>2</sup> (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>
<b>Konstatēts:</b> prasība obligāta no 01.09.2023.				
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.
<b>Konstatēts:</b> soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus				
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.
<b>Konstatēts:</b> interaktīvā tāfele zālē, projektors novietots atbilstoši				
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.
<b>Konstatēts:</b> visās telpās ir dabiskais apgaismojums, ir logi; mākslīgais apgaismojums sastāv no dienas gaismas spuldzēm, pakāpeniski nomaina uz Led spuldzēm				
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.
<b>Konstatēts:</b> dienas gaismas spuldzes, vizuāli vērtējot, atbilstošs, darba kārtībā, t. sk. uz tāfeles ir pietiekošs				
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.

<b>Konstatēts:</b> gaismas izkliede vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> logi aprīkoti ar saules aizsargierīcēm (žalūzijas), nav bojātas, laikā, kad aizsargierīces nav nepieciešams izmantot, tās neaizklāj loga stikloto daļu					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> 19-20 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenēs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> ievērots, starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaitenēs, vēdina saskaņā ar izstrādāto režīmu, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas, ēkā Pētera ielā 10 2022.g.ierīkota arī mehāniskā ventilācijas sistēma visās telpās, darbojas nepārtraukti mācību procesa laikā, nodrošina labu gaisa kvalitāti					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ķīmijas kabinetā ir mehāniskā ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> prasība obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, ēkā Pētera ielā 10 nodrošināta					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> specializēto kabinetu iekārtošanā ievērota mācību specifika, ir divas datorklases					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> sporta nodarbības notiek sporta kompleksa zālē un sporta laukumā Virkas ielā 13, izmanto sporta kompleksu ģērbtuves, ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> atbilst, plašas ģērbtuves					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> sporta kompleksā Virkas ielā 13 ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> atbilst, 3 dušas zēniem un 3 meitenēm					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	

<b>Konstatēts:</b> Virkas ielā 13 sporta kompleksā ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem-2 klozetpodi un 2 roku mazgātnes meitenēm un 1 klozetpods, 2 pisuāri un 2 roku mazgātnes zēniem					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> atbilst					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Pētera ielā 5 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, 1 tualete mākslas skolā, personāla tualete; Pētera ielā 10 1 meiteņu un 1 zēnu tualete, personāla tualete					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
<b>Konstatēts:</b> priekštelpas aprīkotas ar izlietnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik., 108.	
<b>Konstatēts:</b> Pētera ielā 5 zēnu tualetē- 1 izlietne, 2 klozetpodi, meiteņu tualetē- 1 izlietne, 2 klozetpodi, mākslas skolas tualetē-1 izlietne, 1 klozetpods; Pētera ielā 10 meiteņu tualetē- 3 izlietnes, 3 klozetpodi, zēnu tualetē- 3 izlietnes, 3 klozetpodi					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku žāvēšanas ierīces, arī salvetes					
Telpu uzkopšana					
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> telpas, iekārtas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes telpu uzkopšanai lieto atsevišķu inventāru, ir marķēts, dušu nav					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Lideks spray, Surface disinfectant, lietošanai gatavi virsmu dezinfektanti, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, dezinfekcijas līdzekli uzglabā bērniem nepieejamā vietā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	

	drošību un veselību				
<b>Konstatēts:</b> izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> 41 ģimenes ārsta atzinumi (veidlapa Nr.027/u) tiek uzglabāti kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> uzrāda darba devēja sastādītu un apstiprinātu profesiju (amatu)/ darba vietu sarakstu, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> atzinumos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mēnesī (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	-	MK277/23. 03.2010	9.9.	
<b>Konstatēts:</b> kašķa un pedikulozes pārbaudi veic un dokumentē medmāsa, pārbaudes veiktas 2022.g.septembrī, ar 14.11.2022. spēku zaudējuši MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojošo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	-	MK277/23. 03.2010	4., 6.	
<b>Konstatēts:</b> pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, ir arī medmāsas kabinets, strādā medmāsa, ar 14.11.2022. spēku zaudējuši MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojošo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"					
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23. 03.2010	6.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē strādā medmāsa, ar 14.11.2022. spēku zaudējuši MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojošo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"					

**Prasības** Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs

**Kontrolējamais objekts** Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola  
2023. gada 01. marts

<p><b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „ - ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b> 1. MK 662/28.09.2021. – Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) valsts apmaksātu Covid-19 analīžu testēšanas algoritms: <a href="http://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes">www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes</a>  * gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji</p>
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Cita informācija epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā	-

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
2.	svītrots				
3.	svītrots				
4.	Organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās	A	MK662/28.09.2021	13.2., 113.1.2.	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā netiek novērota drūzmēšanās					
5.	Nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ievērojot CO2 koncentrācijas mērījumus*	-	MK662/28.09.2021	113.2., 327.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē mācību klasēs ir uzstādīti 12 CO2 koncentrācijas mērītāji (8- Pētera ielā 10, 4 -Pētera ielā 5), ēkā Pētera ielā 5 dabiskā ventilācija, telpas vēdina pēc katras stundas, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas, iestādes darbinieki seko rādītājiem; pārbaudes laikā telpās, kurās notiek stundas: rādījumi 1705-2000ppm; izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek, bet stundu laikā rādītāju pīķi īslaicīgi sasniedz arī 3000-4000ppm, ēkā Pētera ielā 10, kurā ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma, gaisa kvalitāte ļoti labastundu laikā rādījumi 854-1200ppm, nepārsniedz 1500ppm, izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, redzams, ka 5 klasēs rādītāji nepārsniedz 1000ppm, 3 klasēs nepārsniedz 1500ppm, izstrādāts vēdināšanas režīms					
6.	Pakalpojuma sniedzējs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē izstrādāta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai					
7.	Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību	A	MK662/28.	113.1.	

	ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu		09.2021		
<b>Konstatēts:</b> noteikta atbildīgā persona					
8.	Nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem, apmeklētājiem	A	MK662/28. 09.2021	12.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību					
9.	Organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam	A	MK662/28. 09.2021	175.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē nodrošināti eksprestesti, nepieciešamības gadījumā veic testus					