



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī

(izdošanas vieta)

2022.gada 23. februārī

(datums)

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr. 4213903005

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

“Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebreņu
pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/88

2022. gada 22. februārī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-

VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas Ilūkstes posteņa komandieris virsleitnants

Andrejs Skripko

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Bebreņu vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas atbildīgo par
ugunsdrošību Aināru Kaminski

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Bebreņu vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas ēkas un teritorijas,
“Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebreņu pagasts, Augšdaugavas novads (turpmāk - objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Pārbaudes akts, 19.10.2020., Nr. 22/9.2-3.1-334	1.,3.,4.,5., 6.,7.,8.,9.,10., 11.,12.,13.	2.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikta elektroizolācijas pārbaude. Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts.	01.09.2023
2.	Skolas kāpņu telpā elektroinstalāciju, kas netiek ekspluatēta, demontē būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumi 60.punkts.	15.10.2022
3.	Skolas 3.stāvā cietās kurināmās apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīgu materiālu grīda nav pārklāta ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs pārsniedz kurtuves platuma izmērus vismaz par 150 mm no kurtuves sānu malām un vismaz 300 mm tās priekšā	Ugunsdrošības noteikumi 63 ¹ .punkts.	01.09.2022
4.	Skolas ēkā nav uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.	Ugunsdrošības noteikumi 8.punkts.	10.06.2024
5.	Objektā nav izdarīta atzīme par ugunsdzēsamo aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 3.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 269.punkts.	01.09.2022
6.	Skolā tiek izmantots bojāts ugunsdzēsības aparāts ar neatbilstošu spiediena rādījumu spiediena indikācijas ierīcē.	Ugunsdrošības noteikumi 271.3.apakšpunkts.	01.09.2022

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Dejanicos. Gariņš E. Teriņš

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtnās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa aicina
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Andrejs Skripko

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Dirleatoc *Evina* *Jaciane* *Jaciane*
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2022.gada 17. martā

