



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

04.08.2023.

(datums)

Biedrība "SPORTA BIEDRĪBA
"SPORTA KLUBS "EZERZEME""

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.50008025201

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

N.Rancāna iela 33-40, Rēzekne, LV-
4601

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/200
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Zūru pamatskola (turpmāk – Objekts)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads.

3 Īpašnieks (valdītājs): Ventspils novada Izglītības pārvalde,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900039800, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Pāvela Vilcāna iesniegumi, kas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēti ar Nr.22/12-
1.4/546 un Nr.22/12-1.4/546.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka, kas aprīkota ar
automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,
iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības
aparātiem.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objektam nav veikti cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījumi,
kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi
Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības
noteikumi) 57.punkts.

6.2. Objekta Akts par elektroinstalācijas pārbaudi (SIA "Vektors 2"
2022.gada 15.jūnija "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas
"fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaisies pretestības,
zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas
pārbaudes akts" (turpmāk – Akts)) nav noformēts atbilstoši
Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikumam, bet tieši – Aktam nav pievienota

elektroinstalācija shēma, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.

6.3. Objekta Akts par veikto elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.

6.4. Objektā esošā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvads nav nodrošināts ar marķējumu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts.

7 Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām . (nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus).

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra . noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

A.Finka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts elektroniski.

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU