



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa
Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, Latvija, LV-3001
tāl. 63083193, 63020038, zemgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00250723

2023. gada 26. maijs

Jelgava

Kontrole
sākta: 2023. gada 23. maijs plkst.10:15

Kontrole
beigta: 2023. gada 25. maijs plkst.16:30

Kontroles veids plānveida

Objekts Griķu pamatskola, Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija, tālr. 63900827

Juridiskā persona Bauskas novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., Latvija, tālr. 63922238, epasts: dome@bauska.lv

Atbildīgā persona direktore, Daiga Vīlpa, tālr. 26319902; 63900827

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Tiek veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām un epidemioloģiskās drošības prasībām. Kontroles kopsavilkumu skatīt kontroles lapās S - Higiēnas prasības skolām (turpmāk - S), SC -Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk - SC).

Gaisa kvalitātes mērītāji izvietoti 9 mācību kabinetos. Mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos, atverot logus. Jaunajā korpusā ir nodrošināta mehāniskā vilkmes pieplūdes ventilācija. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Veicot datu analīzi Sistēmā par laika periodu, gaisa kvalitātes līkne dažos mācību kabinetos rāda neapmierinošu gaisa kvalitāti, CO2 pīķim sasniedzot 1800 - 2700 ppm. Apsekojot kabinetus starpbrīdī, tiek konstatēts, ka telpas tiek vēdinātas, plaši atverot logus. Informātikas kabinetā ir mehāniskā ventilācija, bet papildus vēdināšana iespējama, tikai atverot durvis uz gaiteni. Šinī mācību telpā gaisa kvalitāte pastāvīgi neatbilstoša, CO2 līmenis stundu beigās pārsniedz 2000 ppm, pīķis 2700 ppm.

Rekomendētais CO2 līmeņa rādījums mācību telpās ir 1000 ppm, kas norādīts Pasaules Veselības organizācijas izstrādātajās rekomendācijās, kā arī Latvijas Sabiedrības veselības speciālistu asociācijas, Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas izstrādātajās vadlīnijās vides kvalitātes un drošībai skolās. Rekomendācijas atbilstošas gaisa kvalitātes uzturēšanai skatīt <https://co2.mesh.lv/home/recommendations> Pārbaudes brīdī tika konstatētas neatbilstības, skatīt S.lapās 17. un 38. punktus. Par gaisa kvalitātes

uzlabošanas risinājumiem un iespējamajiem risinājuma termiņiem informēt Veselības inspekciju rakstiski līdz 01.09.2023 uz e-pasta adresi zemgale@vi.gov.lv

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz adresi griki.skola@bauska.lv

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SC	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 15 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Dace Šulce

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Daiga Vīlpa

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”: direktore Daiga Vīlpa

(paraksts)