



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos

(izdošanas vieta)

23.05.2022.

(datums)

Preiļu novada pašvaldībai

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000065720

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Raiņa bulvāris 19, Preiļi

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/433

2022.gada 27.aprīlī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors, majors Ēriks Pastars

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Preiļu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālistam Edgaram Urbanovičam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Aglonas vidusskolas, Daugavpils iela 6, Aglonā, Preiļu novadā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānotā ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces parbaue.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts	01.09.2022.
2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts	01.09.2022.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Arv. E. Mborovičs

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Latgales reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Latgales reģiona brigāde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ēriks Pastars

(amatpersonas vārds, uzvārds)

[Paraksts]
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pecīļu novada pašvaldības DA speciālists Edgars Mborovičs
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2022.gada 23. maijā

[Paraksts]