

**Prasības**

Higiēnas prasības dienesta viesnīcām

**Kontrolējamais objekts** Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienības Barkavā dienesta viesnīca  
2024. gada 06. marts

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un nerada riskus īrnieku veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un rada riskus īrnieku veselībai „– ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 137/11.04.2000. - Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 3. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izvietojums: ēka/stāvs/ stāvu skaits	Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma struktūrvienības Barkavā mācību korpusa 2. un 3.stāvs
2.	Dienesta viesnīcas īrnieku skaits	62
3.	Īrnieku skaits dzīvojamās telpās (no.... līdz....) (cipariem)	1 - 3
4.	Ūdensapgāde: centralizēta/vietēja	centralizēta
5.	Kanalizācijas sistēma: centralizēta/vietēja	centralizēta
6.	Ventilācija: dabīgā/ mākslīgā	dabīgā un mākslīgā
7.	Apkure: centralizēta/vietēja	centralizēta
8.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	kontroles laikā tiek uzrādīti 6 dienesta viesnīcas darbinieku ģimenes ārstu izraksti ar atļauju strādāt darbu, kas ir tuvā kontaktā ar bērniem iekštelpās

**Normatīvo aktu prasību vērtējums**

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
9.	Iekārtotas un aprīkotas telpas:	A	MK137/11.04.2000	3.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcā telpas ierīkotas un aprīkotas atbilstoši normatīvā akta prasībām					
9.1.	dzīvojamās telpas	A	MK137/11.04.2000	3.1.	
<b>Konstatēts:</b> ēkas 2.stāvā ierīkoti 11 telpu bloki (katrā blokā ir divvietīgā un trīsvietīgā dzīvojamā istaba ar kopēju sanitāro telpu) un 3.stāvā ierīkoti 17 telpu bloki (16 blokos ir divvietīgā un trīsvietīgā dzīvojamā istaba ar kopēju sanitāro telpu un vienā blokā ir tikai divvietīgā istaba ar sanitāro telpu)					
9.2.	virtuves/ koplietošanas virtuves	A	MK137/11.04.2000	3.2., 5.	
<b>Konstatēts:</b> katrā stāvā ierīkota viena koplietošanas virtuve					
9.3.	vannas (dušas) / koplietošanas dušas telpas	A	MK137/11.	3.3., 6.	

			04.2000		
<b>Konstatēts:</b> katrā telpu blokā ierīkota sanitārā telpa ar dušas ierīci (dušas ierīci paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem)					
9.4.	tualetes telpas/ koplietošanas tualetes telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	
<b>Konstatēts:</b> katrā telpu blokā ierīkota sanitārā telpa (sanitāro telpu paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem)					
9.5.	gaiteņi un kāpņu telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.4.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcai ir gaiteņi un kāpņu telpa					
9.6.	telpas personālam	A	MK137/11. 04.2000	3.6.	
<b>Konstatēts:</b> ir ierīkotas telpas personālam					
9.7.	mācību (atpūtas) telpas (ja nepieciešams)	A	MK137/11. 04.2000	3.7.	
<b>Konstatēts:</b> katrā stāvā ierīkota telpa atpūtai, dienesta viesnīcas īrnieki mācās - dzīvojamās istabās					
9.8.	saimniecības telpas (inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai)	A	MK137/11. 04.2000	3.5.	
<b>Konstatēts:</b> ir ierīkotas telpas inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai					
10.	Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā	A	MK137/11. 04.2000	4.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas dzīvojamās istabas nav ierīkotas pagrabstāvā; dzīvojamās telpas ierīkotas ēkas 2. un 3.stāvā					
11.	Vienā dzīvojamā telpā izmitināti ne vairāk kā četri īrnieki	A	MK137/11. 04.2000	15.	
<b>Konstatēts:</b> dzīvojamās istabās izmitina no 1 - 3 īrniekus					
12.	Koplietošanas virtuvēs ir atbilstošs aprīkojums un pietiekams daudzums izlietņu, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas īrniekiem iespēju pagatavot siltu ēdienu	A	MK137/11. 04.2000	5.	
<b>Konstatēts:</b> koplietošanas virtuvē 3.stāvā nodrošinātas 3 elektriskās plīts - kopā 12 sildvirsmas, mikroviļņu krāsns un divas izlietnes; 2.stāva koplietošanas virtuvē nodrošinātas 3 elektriskās plītis - kopā 12 sildvirsmas, mikroviļņu krāsns un izlietne					
12.1.	aprīkojums darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> koplietošanas virtuvju aprīkojums kontroles laikā ir darba kārtībā					
13.	Ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11. 04.2000	6.	
<b>Konstatēts:</b> pie katra telpu bloka ierīkota sanitārā telpa ar dušas ierīci (dušas ierīci paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem); 2.stāvā izmitinātas meitenes, 3.stāvā izmitināti zēni					
13.1.	dušas ir atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus	A	MK137/11. 04.2000	8.	
<b>Konstatēts:</b> pie katra telpu bloka ierīkota sanitārā telpa ar dušas ierīci, kas norobežota ar dušas aizkaru					
13.2.	ir priekštelpa drēbju novietošanai, tajā ir ar vāku aizverama atkritumu urna	A	MK137/11. 04.2000	8.	
<b>Konstatēts:</b> katrā sanitārajā telpā ir vieta drēbju novietošanai un ar vāku aizverama atkritumu tvertne					
13.3.	ir vismaz viena dušas ierīce uz 15 īrniekiem	A	MK137/11. 04.2000	6., 1.pielik.	

<b>Konstatēts:</b> katrā telpu blokā ierīkota sanitārā telpa ar dušas ierīci (dušas ierīci paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem)				
13.4.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.
<b>Konstatēts:</b> visas sanitāri tehniskās ierīces dienesta viesnīcā kontroles laikā ir darba kārtībā				
14.	Ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11. 04.2000	6.
<b>Konstatēts:</b> pie katra telpu bloka ierīkota sanitārā telpa ar klozetpodu un roku mazgātņi (sanitāro telpu paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem); 2.stāvā izmitinātas meitenes, 3.stāvā izmitināti zēni				
14.1.	klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju	A	MK137/11. 04.2000	7.
<b>Konstatēts:</b> katra telpu bloka sanitārajā telpā ierīkots klozetpods, sanitārās telpas durvis ir aizveramas un aiztaisāmas no iekšpuses, katrā sanitārajā telpā ir nodrošināta atkritumu tvertne ar vāku un tualetes birstes turētājs				
14.2.	sanitāri tehnisko ierīču skaits: vismaz viens klozetpods uz 10 īrniekiem, viena izlietne roku mazgāšanai uz 10 īrniekiem	A	MK137/11. 04.2000	6., 1.pielik.
<b>Konstatēts:</b> pie katra telpu bloka ierīkota sanitārā telpa ar klozetpodu un roku mazgātņi (sanitāro telpu paredzēts izmantot 5 dienesta viesnīcas īrniekiem vai divvietīgajā telpu blokā 3.stāvā - 2 dienesta viesnīcas īrniekiem)				
14.3.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.
<b>Konstatēts:</b> visas sanitāri tehniskās ierīces dienesta viesnīcā kontroles laikā ir darba kārtībā				
15.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK137/11. 04.2000	10.
<b>Konstatēts:</b> aukstā ūdens padeve dienesta viesnīcai tiek nodrošināta no Barkavas ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no ēkas apkures sistēmas sanitārajās telpās un elektriskajiem ūdens sildītājiem koplietošanas virtuvēs; elektriskie ūdens sildītāji kontroles laikā ir darba kārtībā un tiek regulāri tīrīti				
16.	Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija (tā ir darba kārtībā)	A	MK137/11. 04.2000	16., 13.
<b>Konstatēts:</b> dzīvojamās telpas un koplietošanas virtuves vēdina atverot logus - dabīgā ventilācija, dienesta viesnīcas sanitārajās telpās ir ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācijas sistēma, kas kontroles laikā ir darba kārtībā				
17.	Telpas regulāri vēdina	A	MK137/11. 04.2000	18.
<b>Konstatēts:</b> telpas tiek regulāri vēdinātas, logi ir ērti atverami				
18.	Gaisa temperatūra gaitēnos, kāpņu un saimniecības telpās - ne zemāka par 16 °C, pārējas telpās 18 °- 22 °C	A	MK137/11. 04.2000	12.
<b>Konstatēts:</b> novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša				
19.	Telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums	A	MK137/11. 04.2000	14.
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas telpām ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi - darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams				
19.1.	Ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu	A	MK137/11. 04.2000	14.
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu				
20.	Virtuvēs, vannas (dušas) telpās un tualetēs telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai	A	MK137/11. 04.2000	2.
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas koplietošanas virtuvju un sanitāro telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai				

21.	Ir iekšējās kārtības noteikumi	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi					
22.	Telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas telpu mitrā uzkopšana atbilst izstrādātajiem iekšējās kārtības noteikumiem. Kontroles laikā tiek uzrādīts dienesta viesnīcas telpu un aprīkojuma tīrīšanas un dezinfekcijas plāns					
23.	Telpas un iekārtas ir tīras	A	MK137/11. 04.2000	16., 17.	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā dienesta viesnīcas telpas un iekārtas ir tīras; mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
24.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai	A	MK137/11. 04.2000	17.	
<b>Konstatēts:</b> dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "EF PRO", uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, dezinfekcijas līdzekli uzglabā slēgtā telpā					
25.	Telpu uzkopšanas inventārs marķēts, to izmanto atbilstoši marķējumam	A	MK137/11. 04.2000	17.	
<b>Konstatēts:</b> telpu uzkopšanas inventārs ir pietiekamā daudzumā, atbilstošs nepieciešamo darbu veikšanai, ir marķēts, marķējums ir identificējams; tualetu uzkopšanas inventārs tiek uzglabāts atsevišķi, tas nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai					
26.	Nodrošinājums ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas ģimeļi izmanto personīgos gultas piederumus (spilveni, segas), gultas veļu un dvieļus; retos gadījumos dienesta viesnīca nodrošina ģimeļus ar spilveniem un segām					
26.1.	gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana reizi gadā	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas spilvenus, segas un matraču pārvalkus mazgā Madonas slimnīcas veļas mazgātavā; gultas matraču ķīmisko tīrīšanu ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli veic 1 reizi gadā					
26.2.	gultas veļas un dvieļu maiņa ne retāk kā reizi 10 dienās	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> dienesta viesnīcas ģimeļi izmanto personīgi gultas veļu un dvieļus, atbilstoši dienesta viesnīcas iekšējiem kārtības noteikumiem - gultas veļas un dvieļu maiņa tiek veikta ne retāk kā reizi 2 nedēļās					
27.	Sadzīves atkritumu savākšana ne retāk kā reizi dienā	A	MK137/11. 04.2000	19.	
<b>Konstatēts:</b> atkritumus savāc reizi dienā - no rīta					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
28.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.2.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, deratizācijas kartē	-	MK618 / 06.07.2010	21. <sup>1</sup>	

<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes
--