



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e - pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

03.06.2024.

(datums)

Apustuliskās draudze "Platones
kristiešu centrs"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. nr. 90000074032

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Meža iela 4, Platone, Platones
pagasts, Jelgavas novads, LV-3021

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/56
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsēkots Apustuliskā draudze "Platones kristiešu centrs" (turpmāk -
Objekts)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Meža iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-
3021

3 Īpašnieks (valdītājs): Apustuliskā draudze "Platones kristiešu centrs"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000074032, Meža iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas
nov., LV-3021

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Ketijas Sīles 2024.gada 8.maija iesniegums

5 Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar
automātisko

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un
ugunsdzēsības aparātiem.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) nav ierīkota atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši
atsevišķas Objekta telpas nav nodrošinātas ar AUATSS detektoru
aizsardzību, manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm,
sirēnām..

6.2. Objekta AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši AUATSS
uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (panelis) nestrādā.

- 6.3. Ārējās evakuācijas kāpnes, kas paredzētas cilvēku evakuācijai no Objekta 2.stāva, nenodrošina drošu cilvēku evakuāciju zemes virsmas līmenī.
-
- 6.4. Objekta elektrosadales telpa nav noslēgta, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu.
-
- 6.5. Objekta apkures iekārtas telpa nav norobežota no citām telpām ar ugunsdrošām starpsienām, kuru ugunsizturības robeža ir ne zemāka par EI-60, ugunsdrošiem pārsegumiem, kuru ugunsizturības robeža ir ne zemāka par R-60, un ugunsdrošām durvīm, kuru ugunsizturības robeža ir ne zemāka par EI-30.
-
- 6.6. Objekta apkures katla telpa, netiek ekspluatēta atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, bet tieši, telpā ierīkota noliktava un tiek glabāti degtspējīgi materiāli.
-
- 6.7. Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvās vietas, Objekta apkures iekārtas telpā un elektrosadales nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurīdīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.
-
- 6.8. Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizvēršes mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.
-
- 6.9. Atsevišķās vietās Objekta griestu apgaismojums nav nodrošināts ar aizsargkupoliem.
-
- 6.10. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas pārbaude.
-
- 6.11. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude.
-
- 6.12. Objekta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta un nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam, nav demontēta.
-
- 6.13. Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.
-
- 6.14. Objekta dūmvads nav izbūvēts atbilstoši apkures ierīču būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
-
- 6.15. Nav veikta Objekta apkures iekārtas un dūmvada tīrīšana.
-
- 6.16. Nav veikta Objekta apkures iekārtas un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.
-
- 6.17. Nav veikta Objekta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.
-
- 6.18. Objekta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta kā arī piebraukšanas ceļš pie tās nav apzīmēts ar 3.2. un 3.5.zīmēm (atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 1.pielikumam).
-
- 6.19. Objekta mākslīgās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta (dīķis) nav nodrošināta ar stacionāru mērīšanas ierīci, kas ļauj kontrolēt ūdenslīmeni (uz mērīšanas ierīces norāda maksimālo un minimālo ūdens līmeni).
-
- 6.20. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija.
-
- 6.21. Objektā, pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības

noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija.

6.22. Objektā, pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo zonu saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu attēlojums.

6.23. Objektā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts uguns aizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls.

6.24. AUATSS trauksmes signāls vai signāls par sistēmas un sakaru kanālu bojājumu netiek pārraidīts uz paneli, kuru patstāvīgi (diennakti) uzrauga instruēta persona.

6.25. Objekta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar 4.6.zīmi "Uguns aizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce".

6.26. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi Objektam un teritorijai.

6.27. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem Objektā nodarbinātajiem un organizatoriski iesaistītajām personām.

6.28. Objekta evakuācijas plāni nav izstrādāti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

6.29. Objekta evakuācijas ceļi un izejas nav apzīmēti ar izgaismotām evakuācijas ceļu zīmēm, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

6.30. Objekta evakuācijas ceļā (zem atklātām kāpnēm) novietotas mēbeles un priekšmeti.

6.31. Objekta kāpņu telpas evakuācijas ceļos izvietotas mēbeles, priekšmeti, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos.

6.32. Atsevišķi Objekta ugunsdzēsības aparāti nav novietoti viegli pieejamā vietā un nav apzīmēti ar 4.3. zīmi "Ugunsdzēsības aparāts", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.

6.33. Atsevišķu ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai/pamatnei pārsniedz 1,5 m.

7 **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona
pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

(parakst

s)

G.Lejniece

(v. uzvārds)

VUGD ZRP

Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore, leitnante

(amatpersonas amats)

(parakst

s)

L.Lagūna

(v. uzvārds)

VUGD ZRP

Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore, virsleitnante

(amatpersonas amats)

(parakst

s)

D.Rudzāte

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

*03.06.2024. elektroniski parakstīts dokuments
nosūtīts uz e-pastu: ketijas@gmail.com un
andrismillers06@gmail.com*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU