

**Prasības** Higiēnas prasības pirtīm un baseiniem  
**Kontrolējamais objekts** Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola  
 2023. gada 05. decembris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums; 2. MK 470/ 28.07.2020. – Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr.470 „Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”; 3. MK 618/ 06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”.  * Baseiniem, kuri paredzēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, sporta sacensībām, treniņiem, peldētapmācībai, niršanai vai citam specifiskam mērķim, var noteikt citu baseina ūdens temperatūru atbilstoši pakalpojumam nepieciešamajām prasībām.
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Sniegto pakalpojumu veidi:	
1.1.	pirts (atpūtai, mazgāšanās)	Ir sauna, taču paskaidro, ka nestrādā.
1.2.	baseins (bērniem, pieaugušajiem)	Ir liels un mazais baseins - paredzēti bērniem un pieaugušajiem. Mazais baseins paredzēts pašiem mazākajiem bērniem, kas apgūst peldēšanas prasmes, kā arī individuālām nodarbībām pieaugušajiem
1.3.	džakuzi, vannas vai baļļas	-
1.4.	cits (norādīt)	Ir sauna, taču paskaidro, ka nestrādā
2.	Darba laiks	07:00-22:00
3.	Klientu skaits dienā (vidēji)	L-204, M-86
4.	Ūdensapgāde (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
5.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
6.	Apkure (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
7.	Ventilācija (dabīgā/ mākslīgā)	Mākslīgā ventilācijas sistēma
8.	Baseina tilpums (m³)	L - 500 m³; M - 36 m³
9.	Baseinā ir ierīkota sistēma: caurteces, recirkulācijas, speciālā ūdens attīrīšanas	Recirkulācijas sistēma
10.	Ir iesniegts paziņojums (t.sk. atjaunota informācija izmaiņu gadījumā) Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanā	Nav paziņots
11.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles brīdī nav konstatēti papildus riska faktori

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
12.	Ir izstrādāti pakalpojuma saņemšanas noteikumi. Tie ir publiski pieejami apmeklētājiem. Ja drukātā veidā - vismaz A4 formā	A	MK470/28. 07.2020	2., 3.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāti peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi, informācija pieejama gērbtuvēs.					
13.	Ierīkotas: darbinieku telpas, gērbtuves, tualetes, dušas, baseina vai pirts telpas, saimniecības telpas	A	MK470/28. 07.2020	6.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās telpu grupas.					
14.	Baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos. Gērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti	A	MK470/28. 07.2020	7.1., 7.2.	
<b>Konstatēts:</b> Prasību ievēro. Gērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti.					
15.	Gērbtuvē apmeklētāji var novietot un uzglabāt savas mantas atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, apsēsties uz tīras virsmas, un izžāvēt matus	A	MK470/28. 07.2020	10.	
<b>Konstatēts:</b> Gērbtuvēs ir soli un pakaramie, kā arī virsdrēbes iespējams novietot foajē pie dežurantes. Ir vieta matu žāvēšanai, kur nodrošināti 3 stacionārie matu žāvētāji, informē, ka skolēni un klienti lieto savus matu fēnus.					
16.	Telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami. Grīdas segums nav slidens (arī tad, ja mitrs)	A	MK470/28. 07.2020	8.	
<b>Konstatēts:</b> Telpas un aprīkojums ir viegli kopjams un dezinficējams.					
17.	Baseinam, pirtij, dušas un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK470/28. 07.2020	14.	
<b>Konstatēts:</b> Ir pieslēgums pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas - piegādātājs "Rīgas ūdens".					
18.	Nodrošināta vismaz 1 dušas iekārta uz 30 baseina apmeklētājiem	A	MK470/28. 07.2020	7.3.	
<b>Konstatēts:</b> Pie lielā pelbaseina nodrošinātas 11 dušas ierīces vīriešiem (šobrīd strādā 10) un 10 dušas ierīces sievietēm (kontroles laikā konstatēts, ka ir 4 dušas ierīces aprīkotas ar dušas galviņām); pie mazā peldbaseina - 4 dušas ierīces zēniem un 4 dušas ierīces meitenēm.					
19.	Dušas telpu aprīko ar dušas iekārtām un aprīkojumu mazgāšanās piederumu novietošanai. Vismaz 1 dušas iekārtu aprīko ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām. Individuālai lietošanai paredzētās vannas katru iekārto atsevišķā kabīnē	B	MK470/28. 07.2020	9., 12.	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Gērbtuvju dušas telpās nav nodrošinātas starpsienas starp dušas ierīcēm. Pārstāvis informē, ka kompleksa 2.stāvā, ir dušas telpa (pie saunas), kurā atrodas 2 dušas ierīces, tās ir nodalītas ar starpsienām, un, ja nepieciešams, pieejamas klientiem.					
20.	Ja tiek nodrošināts pirts pakalpojums mazgāšanās mērķim, ir ierīkota pirts mazgātava, aukstais un karstais ūdens un dušas - vismaz 1 ūdens krāns un 1 dušas ierīce uz 10 apmeklētājiem	-	MK470/28. 07.2020	7.4.	
<b>Konstatēts:</b> Ir sauna, taču informē, ka tā netiek izmantota.					
21.	Dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa vai ūdenssildītāja ir vismaz 55 °C	A	MK470/28. 07.2020	13.	
<b>Konstatēts:</b> Informē, ka ienākošā karstā ūdens temperatūra nav mazāka par +55°C.					
22.	Tualetes telpā nodrošina roku mazgātņi, tualetes papīru, šķidrās	A	MK470/28.	11.	

	ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas		07.2020		
<b>Konstatēts:</b> Ir izlietnes, tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreizējās lietošanas papīra dvieļi.					
23.	Baseina ūdens temperatūra*: 26-30 °C (izņemot auksto baseinu); baseins tikai bērniem – 28-32 °C; masāžas vannas – līdz 38 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	15.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles brīdī L - +27°C; M - +31°C. Paškontroles žurnālā norādīti veiktie temperatūras mērījumi. Informācija par ūdens temperatūru nodrošināta klientiem redzamā vietā uz A4 formāta lapas.					
24.	Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas baseins, ir par 1-3 °C augstāka nekā ūdens temperatūra baseinā, bet nav zemāka par 26 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	16.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles brīdī L - +28°C; M - +32°C. Paškontroles žurnālā norādīti veiktie temperatūras mērījumi. Informācija par gaisa temperatūru nodrošināta klientiem redzamā vietā uz A4 formāta lapas.					
25.	Tiek veikta un dokumentēta baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrole. Uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	17., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> Dokumentē paškontroles žurnālā.					
26.	Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas baseins, nav mazāks par 300 lx, pārējās telpās – par 100 lx. Āra baseiniem nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā	A	MK470/28.07.2020	18.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli apgaismojuma līmenis pietiekošs.					
27.	Ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns. Vismaz 1x dienā telpas uzkopj ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem	A	MK470/28.07.2020	19.	
<b>Konstatēts:</b> Ir telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns.					
28.	Veic legionelozes profilaksi atbilstoši prasībām. Informāciju dokumentē un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	20., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> Veic dušas galviņu dezinfekciju reizi ceturksnī.					
29.	Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu	X	MK470/28.07.2020	21.	
<b>Konstatēts:</b> Nav šāda pirts inventāra.					
30.	Ja apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu, tā ir tīra un tiek mainīta pēc katra apmeklētāja. To mazgā vismaz 60 °C. Nepieciešamības gadījumā izmanto dezinficējošus mazgāšanas līdzekļus. Tīro veļu uzglabā atsevišķi	X	MK470/28.07.2020	22.	
<b>Konstatēts:</b> Nenodrošina veļu.					
31.	Pirms ūdens iepildīšanas tukšu baseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni	A	MK470/28.07.2020	23.	
<b>Konstatēts:</b> Reizi gadā vasaras laikā veic pilnu ūdens nomaiņu, veic baseina tīrīšanu, dezinficēšanu un skalošanu.					
32.	Baseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu $\geq 200 \text{ m}^3$ nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja baseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir $\leq 200 \text{ m}^3$ , nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību baseina lietošanas dienā	A	MK470/28.07.2020	25.	
<b>Konstatēts:</b> Recirkulācija visu diennakti.					
33.	Baseina un ūdens cauruļu mazgāšanas, dezinficēšanas un pilnīgas ūdens nomaiņas un apkopes biežums un kārtība ir ievērota. To dokumentē atbilstoši prasībām un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	26., 27., 28., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> Pilnīgu ūdens nomaiņu veic 1x gadā augustā, kad tiek veikti baseinu apkopes darbi. Veic ierakstus par veiktajām darbībām.					
34.	Baseina ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28.07.2020	29.,	

			07.2020	2.piel.	
<b>Konstatēts:</b> Uzrāda testēšanas pārskatus - pēdējais 21.11.2023. testēšanas pārskats Nr.6182-21.11.23. Peldbaseinu ūdens testēšanu veic katru mēnesi. Paraugi uz helmintiem tiek ņemti 2x gadā, uzrāda Vides audits 17.05.2023. testēšanas pārskatu Nr.2301-17.05-23. Informē, ka otru paraugu paredzēts ņemt decembrī.					
35.	Baseina ūdens paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28. 07.2020	30., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> Ūdens paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām.					
36.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
<b>Konstatēts:</b> Kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes kontroles brīdī nekonstatē.					
37.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi. Veiktie pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	MK618 / 06.07.2010	20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Nav vērtēts, jo skatīt 36.punktu.					