



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa  
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012  
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00540723

2023. gada 22. novembris

Rīga

Kontrole  
sākta: 2023. gada 22. novembris plkst.11:00

Kontrole  
beigta: 2023. gada 22. novembris plkst.17:00

### Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas 95.vidusskola, Bruknas iela 5, Rīga, Latvija, LV, tālr.  
67474185;67474186;67474226**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktors, Sergejs Verhovskis, tālr. 67675758; 67675755

**Slēdziens** – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"
- KR.7.1.-SABVES-P.46-v1 "Peldbaseinu inspicēšana"

### **KONSTATĒTS:**

Kontrole veikta sākumskolas un pirmsskolas izglītības grupu korpusā Bruknas ielā 3, vidusskolas korpusā Bruknas ielā 5, peldbaseina korpusā Sērenes ielā 9, Rīgā.

Kontrolē piedalījās iestādes direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Natālija Ferneste, saimniecības vadītāja Ļubova Lavrentjeva, peldbaseina vadītāja Aleksandra Žežela.

Kontroles laikā tiek izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās.  
Neatbilstības konstatētas S- veidlapu 28., 35., 38. punktos.

Skola ir iesniegusi Veselības inspekcijai (turpmāk - Inspekcija) pašnovērtējuma anketu par telpu platību, kurā ir norādīts, ka visās mācību telpās platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām.

Skolas mācību telpās ir uzstādīti CO2 mērītāji – sākumskolas korpusā Bruknas ielā 3 – 27 gb., vidusskolas korpusā Bruknas ielā 5 – 17 gb. Veicot mācību telpu apsekošanu, konstatēts, ka gaisa kvalitāte stundu beigās ievērojami pasliktinās.

Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, konstatēts, ka mācību telpās nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa konstatē reti, parasti rādītāji nepārsniedz 1500-2000 ppm, pārsvarā telpas tiek atbilstoši vēdinātas, taču dažās klasēs ir konstatēti CO2 līmeņa pārsniegumi –

Sākumskolas korpusā:

204. kabinetā – parasti rādītāji nepārsniedz 2000 ppm, kontroles brīdī 2404;

208. - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 3000 ppm, (10.11.2023. 3565 ppm), kontroles brīdī 2285 ppm;

316. - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 3000 un 4000 ppm, (14.11.2023. 4119 ppm), kontroles brīdī 2782 ppm;

321. - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 3000 un 4000 ppm (16.11.2023. 4411 ppm), kontroles brīdī 3069 ppm.

Jāpiebilst, ka kontroles laikā mācību telpu logos spīd saule.

Vidusskolas korpusā:

228. kabinetā - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 4000 ppm (21.11.2023. 3883 ppm), kontroles brīdī 3003 ppm;

243. kabinetā - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 3000 ppm, kontroles brīdī 996 ppm (telpā bija tikai divi skolnieki);

301. - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 3000 ppm, kontroles brīdī 991 ppm;

402. - CO2 rādītāji mēdz būt līdz 2800 un reti līdz 3000 ppm, kontroles brīdī 1762 ppm – starpbrīža laikā logs atvērts tikai pēc Inspekcijas aizrādījuma.

Nemot vērā augstāk minēto, Inspekcija aicina pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā, atkārtoti pārrunāt ar darbiniekiem un skolēniem vēdināšanas režīma ievērošanas jautājumus.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

Kā arī Inspekcija konstatēja, ka iepriekš uzdotie pasākumi par apgaismojuma lampu nomaiņu un remonta darbiem Skolā (izņemot 221. un 321 kab. sākumskolas korpusā, kur pašu spēkiem ir veikts kosmētiskais remonts) nav izpildīti (RD ir informēta, finansējums nav piešķirts).

## REKOMENDĀCIJAS:

- 1) Sieviešu un vīriešu ģērbtuvēs pie peldbaseina vismaz vienu dušas iekārtu aprīkot ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām (pašlaik ir tikai viena duša ar starpsienām pie saunas).
- 2) Veikt remontdarbus bērnu dušas telpās 1.stāvā (vietām grīdas un sienu flīzes ir mainītas pašu spēkiem, ir rekomendējams atjaunot griestu segumu).
- 3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- 4) Iepazīties ar Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumiem Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
- 5) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).
- 6) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un “Vides kvalitāte un drošība

skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.

**UZDOTS:**

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Veikt remonta darbus: - Sākumskolas korpusā zēnu un meiteņu ģērbtuvēs pie sporta zāles – atjaunot grīdas flīžu (ir bojātas flīzes) un sienu segumu. Vidusskolas korpusā 235., 311., 331. kabinetos atjaunot linoleja segumu. Abu korpusu garderobes telpās - sienu segums novecojis, griesti pelēcīgi, ar traipiem, vidusskolas korpusā ir mitruma un pelējuma pazīmes, iespējams ir bojāta ēku pagrabstāva hidroizolācija. Abu korpusu mazās kāpņu telpās – griesti pelēcīgi, sienās ir redzamas plaisas.	Sergejs Verhovskis	01.09.2024
2.	Nomainīt vecā parauga apgaismojuma lampas sākumskolas korpusā -104., 202., 203., 204., 208., 209., 215., 221., 224., 227., 323., 321., 319., 314., 309., 308., 302., 401. mācību telpās; vidusskolas korpusā - 103., 104., 119., 117., 214., 220., 224., 228., 230., 231., 236., 235., 240., 241., 305., 306., 310., 311., 331., 317., 322., 327. mācību telpās, kā arī rekomendēts nomainīt apgaismes ķermeņus sporta zālēs.	Sergejs Verhovskis	01.09.2024
3.	Ievērot vēdināšanas režīmu mācību un rekreācijas telpās, gaitējos.	Sergejs Verhovskis	01.09.2024

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7
PB	4

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

2. Inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktors Sergejs Verhovskis

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un  
to saņēmu. Konstatētās  
neatbilstības un izpildes termiņi  
izskaidroti. Par novērsto  
neatbilstību paziņošanas iespējām  
ir sniegta informācija”:

direktors Sergejs Verhovskis

\_\_\_\_\_  
(paraksts)