



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa  
Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, Latvija, LV-3001  
tāl. 63083193, 63020038, zemgale@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00060124

2024. gada 05. februāris

Džūkstes pag., Tukuma nov.

Kontrole  
sākta: 2024. gada 02. februāris plkst.09:45

Kontrole  
beigta: 2024. gada 05. februāris plkst.09:20

### Kontroles veids plānveida

Objekts **Džūkstes pamatskola, Džūkstes skola, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., Latvija, tālr. 63154656**

Juridiskā persona Tukuma novada pašvaldība, reģ.nr. 90000050975, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Inga Riežniece, tālr. 63154656, 26018087

**Slēdziens** – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### **KONSTATĒTS:**

Kontroles laikā tiek izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumos – tipveida kontroles lapās S un BD.

Iestāde ir iesniegusi Veselības inspekcijai (turpmāk – Inspekcija) pašnovērtējuma anketu par telpu platību, kurā ir norādīts, ka visās mācību telpās platība vienam izglītojamam atbilst prasībām.

Iestādē 10 mācību telpās ir izvietoti gaisa kvalitātes (CO<sub>2</sub>) mērītāji, no tiem 2 izvietoti “mazā skolā”, kur mācības nenotiek, kā arī vairākām klasēm, kurās atrodas gaisa kvalitātes mērītāji ir mainīts nosaukums.

Gaisa kvalitātes rādītāji par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma).

Pirms kontroles izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, konstatēts, ka CO<sub>2</sub> līmenis mācību telpās ir mainīgs un paaugstinās virs Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijās noteiktās robežas (1000 ppm), vairāk paaugstinājums vērojams mācību stundu beigās, kā arī konstatēts, ka ne vienmēr mācību telpas starpbrīžos tiek kvalitatīvi izvēdinātas.

Kontroles laikā CO<sub>2</sub> koncentrācija mācību telpās ir no 428 ppm-1649 ppm. Inspekcija konstatēja, ka starpbrīdī mācību telpās logi ir pilnībā atvērti un bērni mācību telpās neatrodas.

Ņemot vērā CO<sub>2</sub> mērījumu rezultātus, Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO<sub>2</sub> līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);

- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu.

Kontroles laikā konstatētās neatbilstības:

- 1) BD.21- Rotaļu laukuma teritorijā ir vietām bojāts asfalta segums.
- 2) BD.40 - 1,5-3 gadīgo bērnu grupas Ziediņi tualetes telpā nav nodrošināta mazgātne personālam.
- 3) S.17.- Skrejceļš nav klāts ar atbilstošu segumu (noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu).
- 4) S.28.- Priekštelpā, pie zēnu mājturības darbnīcām, ir stipri bojāts sienas un grīdas segums.
- 5) S.40.- Telpā, kur tiek veikti laboratorijas darbi ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabājas ķīmiskās vielas, nav nodrošināta mehāniskā pieplūdes ventilācija (ir nodrošināta tikai mehāniskā vilkmes ventilācija).

Par neatbilstību izpildi līdz 30.08.2024. un 01.09.2025. rakstiski informēt Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu uz adresi: zengale@vi.gov.lv.

#### UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt rotaļu laukuma teritorijā ir atbilstošu asfalta segumu. (BD-21)	Inga Riežniece	30.08.2024
2.	Nodrošināt 1,5-3 gadīgo bērnu grupas Ziediņi tualetes telpā mazgātņi personālam (BD.40.).	Inga Riežniece	01.09.2025
3.	Nodrošināt sporta zonā skrejceļu ar atbilstošu segumu (noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu) (S.17.)	Inga Riežniece	01.09.2025
4.	Nodrošināt priekštelpā, pie zēnu mājturības darbnīcām, atbilstošu sienas un grīdas segumu (S-28.).	Inga Riežniece	30.08.2024
5.	Telpā, kur tiek veikti laboratorijas darbi ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabājas ķīmiskās vielas, nodrošināt mehānisko pieplūdes ventilāciju (S.40.).	Inga Riežniece	01.09.2025
6.	Par neatbilstību izpildi (BD.21., S.28.) rakstiski informēt Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu uz adresi: zengale@vi.gov.lv.	Inga Riežniece	30.08.2024
7.	Par neatbilstību izpildi (BD.40., S.17., S.40.) rakstiski informēt Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu uz adresi: zengale@vi.gov.lv.	Inga Riežniece	01.09.2025

#### Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	1

BD	7
----	---

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 45 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Lija Skranda

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Inga Riežniece

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Direktore Inga Riežniece

\_\_\_\_\_  
(paraksts)