



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa  
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012  
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00090124

2024. gada 21. februāris

Jūrmala

Kontrole  
sākta: 2024. gada 20. februāris plkst.10:30

Kontrole  
beigta: 2024. gada 20. februāris plkst.14:00

### Kontroles veids plānveida

Objekts **Jūrmalas Jaundubultu pamatskola, Lielupes iela 21, Jūrmala, Latvija, tālr. 67760865, 67760866**

Juridiskā persona Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģ.nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, Latvija, tālr. 67093816

Atbildīgā persona Direktors, Ēriks Annuškāns, tālr. 67760865, 67760866

**Slēdziens** – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### **KONSTATĒTS:**

Kontroles laikā izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās. Kontrolē piedalījās ēku pārvaldnieks Aigars Poga, saimniecības daļas pārzine Līga Terehova, iestādes māsa Jeļena Filipova un Jūrmalas pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra izglītības iestāžu daļas vadītāja Jeļizaveta Surgela.

Ņemot vērā kontroles laikā konstatēto, Inspekcija secina, ka objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē. Konstatēto skatīt S veidlapu – 13. un 17. punktus.

**INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒ:** Saglabājas 11.10.2022. kontroles aktā Nr. 00440022 uzdots:

- 1.Sporta zālē ir tikai dabīgā ventilācija, ar pāris nelieliem atveramiem logiem. Kontroles brīdī vienlaicīgi notiek sporta nodarbība divām klasēm. Gaiss zālē ir sastāvējis un silts. Uzdotā izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 01.09.2026. (BD lapu 13.punkts);
- 2.Iestādes āra sporta laukums iepriekšējā kontroles aktā aprakstīts kā “nolietojies, novecojis, segums nav drošs sportošanai.” Kontroles laikā sporta laukumā notiek būvdarbi, kurus plānots pabeigts 2024.gada nogalē. Uzdotā izpildes termiņš pagarināts līdz 30.12.2024. (BD lapu 17.punkts).

Skolas mācību telpās ir uzstādīti 21 CO<sub>2</sub> mērītājs. Kontroles laikā apsekoti vairākas mācību telpas un fiksēti CO<sub>2</sub> rādītāji: 203. kabinets (neatbilst pēc platības, 2023 ppm); 204. kab. (neatbilst pēc platības, 2121 ppm); 205. kab. (neatbilst platība, 2180 ppm); 401. kab. (neatbilst platība, 3284 ppm); 402. kab. (2369 ppm); 403. kab. (2426 ppm). Paskaidro, ka klasēs, kuras neatbilst pēc platības, izglītojamie tiek dalīti grupās, lai nepārsniegtu pieļaujamo skaitu. Kontroles brīdī izglītojamo skaits klasēs ir atbilstošs telpas platībai.

Kontroles laikā fiksētie CO<sub>2</sub> mērījumi nolasīti mācību stundas beigās. Informē, ka veic telpu vedināšanu mācību stundu beigās. Inspekcija aicina pievērst pastiprinātu uzmanību CO<sub>2</sub> mērītāju rādītājiem.

#### REKOMENDĀCIJAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO<sub>2</sub> līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, Inspekcija aicina uzraudzīt un mudināt skolotājus:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);

- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;

Papildus Inspekcija aicina lemt par šādiem pasākumiem atbilstošas CO<sub>2</sub> koncentrācijas nodrošināšanai:

- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klases uz citām telpām;
- Dalīt klases divās daļās;
- Organizēt mācības divās maiņās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.

#### INFORMĀCIJA:

1) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai;

2) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

5) Iepazīties ar rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

#### UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Informēt Inspekciju par iestādes āra sporta laukuma	Ēriks Annuškāns	30.12.2024

	pārbuves darbu pabeigšanu, rakstot uz e-pastu: agnese.kurcanova-krage@vi.gov.lv		
--	--	--	--

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Krage

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

2. Inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktors Ēriks Annuškāns

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un  
to saņēmu. Konstatētās  
neatbilstības un izpildes termiņi  
izskaidroti. Par novērsto  
neatbilstību paziņošanas iespējām  
ir sniegta informācija”:

Direktors Ēriks Annuškāns

\_\_\_\_\_  
(paraksts)