

**Prasības** Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa  
**Kontrolējamais objekts** Rīgas 22.vidusskola  
2024. gada 14. maijs

<b>Vērtējums:</b>	<b>Skaidrojumi:</b> Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00198722, 00462820, 00573418, 00679117
-------------------	--

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
S.28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējās kontroles (27.04.2022 KA 00198722) - Kontroles brīdī konstatēts, ka 2.-4.stāva gaiteņos un 1.stāva kāpņu telpā, pretī ēdnīcai, ir bojāts, nolietots grīdas segums - vairākkārt krāsots, vietām ir caurumi/robi, nav līdzens, kas palielina pakļūšanas/pakrišanas risku. 2.-4. stāvu gaiteņos pie griestiem atklāti redzami elektroinstalācijas vadi. Cokola stāvā, pie tehnoloģiju kabineta vērojama, sienas apmetuma drupšana, krāsas lobīšanās, iespējams no mitruma, jo apmetums ir uzblīdis. Pie sporta zāles abās ģērbtuvēs ir pa vienai dušas telpai, tajās nepieciešami remontu – vizuāli ir nolietotas. Pārstaņve informē, ka zēnu dušas telpā pirms 2 mēnešiem atkal izlauzta durvis. Kontroles laikā papildus konstatēts, ka 3.stāva 308. telpā, ko izmanto divas klases kā sporta ģērbtuvi, nepieciešams remonts, jo telpa vizuāli novecojusi, vērojamas sienās plaisas, vietām apmetuma bojājumi, grīdas segums nelīdzens.					
S (slēgts).40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tvaletē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Paliek spēkā no 13.10.2020. kontroles aktā Nr.00462820 uzdots pasākums - plānot un veikt nepieciešamos pārbuves/rekonstrukcijas darbus, lai kabinetā, kurā veic ķīmijas laboratorijas darbus un telpā, kurā uzglabā ķīmiskās vielas, būtu ierīkota mehāniskā ventilācija.					