



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00200025

2025. gada 11. aprīlis

Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 10. aprīlis plkst.11:40

Kontrole
beigta: 2025. gada 11. aprīlis plkst.09:20

Kontroles veids plānveida

Objekts **RĪGAS 34.VIDUSSKOLA, Kandavas iela 4, Rīga, Latvija, tālr. 67458895; 67459319; 67459090**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Natalja Rogaļeva, tālr. 67458895

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās. Kontrolē piedalās Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība” mācību prakses „Cilvēka dzīves vides drošība” ietvaros studentes Amanda Evarte-Bundere un Marta Puķīte.

INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒJA:

1. Kontrole veikta abās Rīgas 34. vidusskolas adresēs - Kandavas ielā 4 un Vircavas ielā 7, Rīgā;
2. Kontroles laikā konstatētās neatbilstības aprakstītas S veidlapu 28. un 30. punktos;
3. Aizvien saglabājas 16.11.2022. kontroles aktā Nr.00502622 un 30.10.2023. kontroles aktā Nr.00507123 uzdotais:
 - 3.1. Nepieciešams veikt remonta darbus Kandavas ielas sporta zālē. Sporta zāles sienām izteikts nolietojums, nodrupis krāsojums gan sienām, gan griestiem. Vizuāli vērtējot, sporta zāles gaismas

ķermeņi novecojuši, nedroši (skat. S lapu 28. punktu);

3.2. Kopš iepriekšējās kontroles ir samazinājies bērnu skaits abās Iestādes ēkās, bet neatbilstība saglabājas par vairākām klases telpām. Kandavas ielā platība uz vienu izglītojamo neatbilst 17 mācību kabinetos, bet Vircavas ielā 12 mācību kabinetos. Kontroles laikā tiek sniegta informācija, ka uzņemot jaunas klases tiek ņemtas vērā noteikumu prasības par minimālo platību (skat. S lapu 30.punktu);

4. Papildus S TKL 38.punktam- pēc co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma) sistēmas datiem, skolā Kandavas ielā ir uzstādīti 36 CO₂ koncentrācijas mērītāji, Vircavas ielā 20 CO₂ mērītāji. Katrā skolas adresē, astoņas mērierīces nedarbojas, bet informē, ka tuvākā laikā tiks veikta iekārtu bateriju maiņa. Izvērtējot sistēmas datus redzams, ka lielākais koncentrācijas rādītājs rodas stundu beigās. CO₂ koncentrācijas grafikos, konstatēts, ka CO₂ līmenis mācību telpās ir mainīgs, un paaugstinās tuvāk katras mācību stundas beigām, bet stundām beidzoties nokrītas, kas izskaidrojams ar telpu vēdināšanu. Kontroles laikā tiek paskaidrots, ka pedagogi ievēro vēdināšanas režīmu un nepieciešamības gadījumā atgādina par nepieciešamību telpas vēdināt. Kontroles laikā mācību kabinetos CO₂ koncentrācijas līmenis ir robežās no 774 ppm līdz 1502 ppm. Kontroles brīdī telpas tiek vēdinātas, gaiss skaists.

INFORMĀCIJAI:

1) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

2) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārzam) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”.

Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

3) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un “Vides kvalitāte un drošība skolās”, kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.

4) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un KANALIZĀCIJA" noteiktās prasības.

5) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam

SECINĀJUMI:

Inspekcija secina, ka Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt zemāk tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Saglabājas 16.11.2022. kontroles aktā Nr.00502622 uzdots par nepieciešamību veikt remonta darbus Kandavas ielas mazā sporta zālē - sienām izteikti bojājumi, krāsojums lobās. Vizuāli vērtējot, arī zālē esošās lampas ir novecojušas (pastāv nokrišanas risks). Kopš pēdējās kontroles ir veikti remonta darbi pakāpieniem uz puspagrabstāvu (Kandavas iela) un remontētas vairākas kāpņu telpas, tai skaitā kāpņu telpa pie sporta zāles (Vircavas iela).
2.	S.30.	Kontroles brīdī noskaidrots, ka bērnu skaits abās Iestādes adresēs ir samazinājies un uzņemot klasēs jaunus skolēnus, tiek ņemtas vērā noteikumu prasības par minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo. Aktualizējot telpu platību pašnovērtējumu, neatbilstoša telpu platība pret izglītojamo skaitu saglabājas: Vircavas iela : 3.telpa (1.9 m ²);4.telpa (1.85), 20.telpa (1.8 m ²) 21.telpa (1.77 m ²), 22.telpa (1.77 m ²); , 23.telpa (1.88 m ²); 30.telpa (1.75 m ²), 31.telpa (1.94 m ²), 35.telpa (1.89 m ²), 36. telpa (1.73 m ²), 40.telpa (1.93 m ²), 42.telpa (1.78 m ²). Kandavas iela: 1.telpa (1.5 m ²), 101.telpa (1.73 m ²), 103.telpa (1.73 m ²), 105.telpa (1.67 m ²), 107.telpa (1.67 m ²), 110a. telpa (1.5 m ²), 201.telpa (1.85 m ²), 202. telpa (1.78 m ²),

		205.telpa (1.68 m2), 209. telpa (1.79 m2), 210.telpa - fizika (2.31m2), 213.telpa (1.61 m2), 214.telpa (1.87 m2), 301.telpa (1.54 m2), 302.telpa (1.92 m2), 303.telpa (1.58 m2), 314.telpa (1.93 m2)
--	--	--

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās (skatīt S veidlapu 30.punktu).	Natalja Rogaļeva	01.09.2026
2.	Nodrošināt iestādes telpās drošu un viegli tīrāmu telpu apdari (skatīt S veidlapu 28.punktu).	Natalja Rogaļeva	01.09.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Kraģe

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Natalja Rogaļeva

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Direktore Natalja Rogaļeva

(paraksts)