



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pāvila Roziša iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

26.07.2024

1. Objekta nosaukums: Jāņa Simsona Madonas mākslas skola.
2. Objekta īpašnieks: Madonas novada pašvaldība (Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Reģistrācijas Nr. 4475902348, Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas novads, LV- 4801.
3. Objekta adrese: Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas novads, LV - 4801.
4. Novērtēšanu veica: 18.07.2024., Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Kupča.
5. Novērtēšanā piedalījās: Jāņa Simsona Madonas mākslas skola direktora vietniece mācību un metodiskajā darbā Ilva Krauja.
6. Konstatēts 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Objekta novērtēšana tika veikta saskaņā Madonas novada pašvaldība Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas (turpmāk – Skola) iesniegumu reģistrētu Veselības inspekcijā 27.06.2024. ar Nr. 19390, lai novērtētu objekta gatavību darba turpināšanai Madonā Valdemāra bulvārī 3. Skola ir izvietota 2- stāvu ēkā, kas tika pielāgota mākslas skolas vajadzībām. Ēkas telpu sastāvs: kāpņu halles, vestibili, gaiteni, zēnu un meiteņu tualetes, apkopējas telpas, personāla tualetes, skolotāju telpa, individuālo nodarbību telpas, grupu nodarbību telpas Telpu higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un telpas ir atbilstošas mācību procesa īstenošanai. Sanitārajos mezglos ir nodrošināti personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi, iekārtas ir darba kārtībā. Tualetes aprīkotas ar aukstā un karstā ūdens padevi. Uzkopšanas inventārs, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi tiek uzglabāti speciālā telpā. 6.2. Iekštelpu virsmu apdare Telpu iekšējā apdarē redzami vizuāli defekti - sienu krāsojums nolupis, vietām sienas apmetums izlūzis, grīdas segumā starp dēļiem ir starpas, kur sakrājas putekļi un smiltis, grīdas segums nav viegli kopjams, tas tika konstatēts apsekošanas laikā. Telpās, kur nav vizuālu defektu, apdarei paredzēti telpu funkcijai un higiēnas prasībām atbilstoši apdares materiāli. 6.3. Apgaismojums Dabiskais un mākslīgais apgaismojums ierīkots koplietošanas telpās, funkcionālās darba telpās un mācību klasēs. Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā. Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs. Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts. 6.4. Siltumapgāde

Centralizēta, no pilsētas inženierkomunikāciju tīkliem. Apkurei paredzēta divcauruļu apkures sistēma. Sildķermeņi - radiatori.

6.5. Gaisa apmaiņa

Klašu telpās dabīgā ventilācija, caur logiem. Tualetes telpās verami logi un mehāniskā gaisa nosūce.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Madonas pilsētas inženiertehniskie tīkli.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Madonas pilsētas inženiertehniskie tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija labiekārtota, sakopta. Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām, atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros.

6.9. Vides pieejamība

Ēkas un telpas nav nodrošinātas audzēkņiem ar funkcionāliem kustību traucējumiem.

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

7. SLĒDZIENS

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

8.1. Nodrošināt teritorijas un ēkas pieejamību personām ar īpašām vajadzībām – atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra **noteikumu Nr. 693 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21** un „Vadlīnijas par vides pieejamību pamatprasību ievērošanu” prasībām.

- Ārējās uzbauktuves un iekštelpu pandusu kāpums atbilstoši **LBN 200-21 (3.1 daļas prasībām)**. Ja lokālās uzbauktuves līmeņu starpības pārvarēšanai slīpums ir lielāks par 4%, tad pandusa abās pusēs paredz margas ar rokturiem divos līmeņos ar augstumu 0,70 metri un 1,1 metrs no grīdas līmeņa. Pandusu aprīko ar apmalēm visā tā garumā 0,1 metra augstumā;

- Ieejas, kā arī citas apmeklētājiem pieejamās telpas paredzēt bez sliekšņiem ar brīvo platumu vismaz 1,5 m un durvju vērtnes platumu – vismaz 0,9 m;

- Riteņkrēslu lietotājiem tualetes telpas minimālo platumu - 1,6 m, bet minimālo garumu – 2,2 m;

- Tualetes telpās klozetpodu izvietot tā, lai vienā vai abās pusēs 0,80 m platumā būtu brīva piekļuve riteņkrēslu lietotājam. Klozetpoda priekšā paredzēt brīvu manevrēšanas laukumu 1,50 m diametrā;

- Tualetes telpā paredzēt divas palīdzības pogas (0.15 un 0.9 m augstumā no grīdas līmeņa), lai persona ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību.

8.2. Mākslas skolā veikt kosmētisko remontu, apdarei izmanto telpu funkcijai atbilstošus materiālus.

8.3. Ēkā starp telpām uz sliekšņiem, kas ir augstāki par 0,2 cm veikt īpaša dizaina krāsojumu, kas būtu viegli pamanāms un mazinātu paklupšanas iespēju.

Sabiedrības veselības departamenta

Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe

Evita Kupča

Evita Kupča, 64471256, 27039032

evita.kupca@vi.gov.lv