



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

18.09.2024.

(datums)

Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900008798

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/559

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk -VUGD)

2024.gada 29. augustā

(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektore leitnante Ieva Kārklīņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas atbildīgajai par ugunsdrošību
Lāsmai Ozolniecei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas ēkas un teritorijas Kr.Valdemāra ielā
35/37, Liepājā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaucēju gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpu ma novēršan as termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā abas 1.stāva durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar noblīvētām piedurlīstēm.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	31.08.2025.
2.	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados.	Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts.	31.08.2025.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis saņemts elektroniski 17.09.2024.e-pastā ieva.karklina@vugd.gov.lv.
Nu arī otrs komentārs- atbilde par 29.08.2024. veikto VUGD parbaudi Kr. Valdemāra ielas 35/37 ēkā.

1. Skola reizi gadā atjauno blīvgumijas esošajām kāpņu telpu durvju piedurlīstēm.
2. Skola ir pakalpojuma “dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude” gaidīšanas režīmā. Pakalpojuma sniegšanu ietekmē pašvaldībā veiktā iepirkuma procedūra, pretendentu skaits uz pakalpojuma saņemšanu.

P.s. Skola nevar ietekmēt dabiskās ventilācijas pakalpojuma veikšanas termiņu. Tas būtu novēršams līdz 31.08.2025.

Pēc pārbaudes akta projekta nosūtīšanas un viedokļa saņemšanas, pārkāpumu novēršanas termiņš tiek pagarināts līdz 31.08.2025.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā,
LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ieva Kārcliņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU