



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodala  
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301  
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00157825

2025. gada 20. marts

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole  
sakta: 2025. gada 20. marts plkst.08:40

Kontrole  
beigta: 2025. gada 20. marts plkst.16:10

### Kontroles veids plānveida

Objekts Druvas vidusskola, Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., Latvija, LV 3862,  
tālr. 63839440

Juridiskā persona Saldus novada pašvaldība, reg.nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., Latvija,  
LV 3801, tālr. 63807270

Atbildīgā persona direktors, Sergejs Belķevičs, tālr. 63839440

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr  
konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309  
„Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspīcēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Druvas vidusskolas, Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov. (turpmāk-iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) ; Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 " Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (turpmāk - Noteikumi Nr.890) un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk-TKL) S;SI; BD. [1] Iestādei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības programmu īstenošanas vietas-Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov. un Dārza iela 1, Druva, Saldus pag., Saldus nov.( no 2023.g.augusta pirmsskolas izglītības grupas, kādreizējā Saldus pagasta PII Graudiņš).

[2] Skolā kontrolē piedalās iestādes medmāsa Viorika Skripkara, pirmsskolas izglītības grupās kontrolē piedalās iestādes medmāsa Ilona Lange un direktore vietniece pirmsskolas izglītības jomā Lāsma Šternberga.

[3] Iestādē mācību telpās ir uzstādīti 34 CO2 koncentrācijas mēritāji (5 nedarbojas), darbinieki seko rādītājiem. Ēkā dabiskā ventilācija, mehāniskā pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēma ķīmijas kabinetā,

telpas vēdina pēc katras stundas, atverot logus, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas. Veicot mācību telpu apsekošanu, pārbaudes laikā telpās, kurās notiek stundas, rādījumi: 1191-1604ppm; starpbrižos rādījumi: 760-870ppm.

Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek, atsevišķas telpās stundu laikā rādītāju pīki īslaicīgi sasniedz arī 2000-2500ppm.

Informācija no Sistēmas par portālā redzamajiem CO2 mērījumiem: 420 - 1000 ppm - gaisa kvalitāte ir laba; 1000 - 2000 ppm - gaisa kvalitāte pasliktinās; 2000 - 3000 ppm - gaisa kvalitāte ir būtiski pasliktinājusies; virs 3000 ppm - telpā ir būtiski palielināts CO2 līmenis, ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai; virs 5000 ppm – telpā ir bīstama CO2 koncentrācija.

Veselības inspekcija (turpmāk-Inspekcija) rekomendē pievērst lielu uzmanību telpu vēdināšanas režīma ievērošanai. Ieteicams, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdz tam, lai starpbrižos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katras starpbriža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu.

#### KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS:

1. Neatbilst noteiktās platības mācību telpās viena izglītojamā vietai, prasība noteikta Noteikumu Nr.610 24.punktā.

#noteiktā platība vienam izglītojamam 2,4 m<sup>2</sup>-telpas:

-3-1 ķīmija (47,30m<sup>2</sup>/1,89m<sup>2</sup>), 25-26 skolēni, nobīde nepārsniedz 25%, CO2 pārbaudes laikā 700ppm, nepārtraukti telpā darbojas mehāniskā ventilācijas sistēma, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1300ppm;

-3-7 fizika (52,80m<sup>2</sup>/2,11m<sup>2</sup>), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 1498ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīki līdz 2300ppm;

#noteiktā platība vienam izglītojamam 3 m<sup>2</sup>-telpas:

-1-25 diz.un tehn. (54,40/2,59m<sup>2</sup>), nobīde nepārsniedz 25%, CO2 konc.mērītāja nav;

-1-26 diz.un tehn. (49,0/1,96m<sup>2</sup>), ja 25 skolēni, nobīde pārsniedz 25%, bet praktiskajās nodarbībās ~20 skolēni, CO2 konc.mērītāja nav;

-3-5 datorika (49,6m<sup>2</sup>/2,5m<sup>2</sup>), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 mērītājs nedarbojas

-3-6 datorika (51,00m<sup>2</sup>/2,83m<sup>2</sup>), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 1098ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1500ppm.

Nobīdes nepārsniedz 25%, gaisa kvalitātes vidējie rādītāji nepārsniedz 2000ppm, maksimālais skolēnu skaits klasē 30 (10.kl.), bet skolēni dalās plūsmās, 9.kl-26 skolēni, pārējās klasēs-13-25 skolēni.

2. Papildus riska faktori, kas var ietekmēt sniegta pakalpojuma drošumu-sporta zāles gala sienai bojāta apdare, krāsa nolobījusies, virsma nelīdziena, vietām izdrupis apmetums, arī grīdas krāsojums nodilis; skolas vestibila kāpnēm bojāti trīs pakāpieni-vidū izdrupis segums, veidojot nelīdzenus robus, potenciāli nedroša pārvietošanās.

#### SECINĀJUMS:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.610 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus Inspekcija sniedz sekojošu informāciju:

-Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 05.01.1999.noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.

-Inspekcijas mājas lapā (<http://www.vi.gov.lv>) pieejamas:

1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības

- samazināšanai";  
 2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";  
 3) "Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās";  
 4) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";  
 5) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

-Nodrošināt:

\*Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā — 2 m<sup>2</sup>; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszīnu laboratorijas vai praktiskos darbus — 2,4 m<sup>2</sup>; mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā — 3 m<sup>2</sup>; sporta zālē — 8 m<sup>2</sup>; datorklasē — 3 m<sup>2</sup>;

\*Noteikumu Nr.890 19.punktā noteikto prasību par minimālo telpu platību ievērošanu (pakalpojuma sniedzējs ievēro šādu minimālo telpu platību vienam bērnam: jaunākam par trim gadiem — grupas telpa 2,5 m<sup>2</sup>, guļamtelpa 1,8 m<sup>2</sup>; vecākam par trim gadiem — grupas telpa 3,0 m<sup>2</sup>, guļamtelpa 2,0 m<sup>2</sup>.), prasība attiecināma uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023. gada 1. septembra.

#### Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	2023.g. iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums-pašnovērtējuma anketa, pamatojoties uz iesniegto un aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst 6 mācību telpās (sīkāk sadaļā "konstatēts"), nobīdes nepārsniedz 25%, gaisa kvalitātes vidējie rādītāji nepārsniedz 2000 ppm

#### UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā — 2 m <sup>2</sup> ; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszīnu laboratorijas vai praktiskos darbus — 2,4 m <sup>2</sup> ; mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā — 3 m <sup>2</sup> ; sporta zālē — 8 m <sup>2</sup> ; datorklasē — 3 m <sup>2</sup> (TKL S 30.p.).	Sergejs Beļkevičs	01.09.2025
2.	Risināt jautājumu par sporta zāles sienas un vestibila kāpņu remontu.	Sergejs Beļkevičs	01.09.2025

#### Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	8
SI	2
S	7

#### Piezīmes

Kontrolei patērietais laiks: 5 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības  
jomā Ieva Blumfelde

---

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktors Sergejs Belkevičs

---

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un  
to saņēmu. Konstatētās  
neatbilstības un izpildes termiņi  
izskaidroti. Par novērsto  
neatbilstību paziņošanas iespējām  
ir sniegtā informācija”: direktors Sergejs Belkevičs

---

(paraksts)