



## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pāvila Roziša iela 9, Valmiera, LV-4201  
tālrunis: 64281130, e-pasts: [vidzeme@vi.gov.lv](mailto:vidzeme@vi.gov.lv), [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

### OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS Valmierā

30.08.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Objekta nosaukums:</b> Universum mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienība "Dauguļu skola"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.Objekta īpašnieks:</b> Ēkas īpašnieks (iznomātājs) - SIA "Gaismas Ceļš", reģ.nr. 4410309986, Parka iela 18, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; telpu nomnieks (izglītības programmu īstenotājs) - SIA "Izglītības un attīstības centrs Universum", reģ. Nr. 44103123757, Marijas iela 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.Objekta adrese:</b> "Dauguļu skola", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.Novērtēšanu veica:</b> 26.08.2024. un 29.08.2024., vides veselības analītiķe Dina Līte - Zaķe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5.Novērtēšanā piedalījās:</b> Universum mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienības "Dauguļu skola" direktora vietniece Agnese Saukuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.Konstatēts</b><br><b>6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums</b><br>Ēka "Dauguļu skola" ir divstāvu būve ar pagrabstāvu un mansarda stāvu, kopējā platība 1950,3 m <sup>2</sup> . Ēka atrodas apdzīvotas vietas Dauguļi nomalē, netālu no reģionālas nozīmes autoceļa Valmiera-Limbaži, ar pieguļošo teritoriju 3,45 ha platībā. Skolas darbībai projektētā ēka celta 1937.gadā. Teritorijā atrodas vairākas saimnieciska rakstura būves, ugunsdzēsības dīķis (bez iežogojuma) un iežogota ūdens ieguves dziļurbuma teritorija. Iepriekš, līdz 2019. gadam, ēkā atradās Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Dauguļu filiāle, kas bija Inspekcijas uzraudzības objekts. Telpu nomas līgums noslēgts no 2024. gada 01. septembra līdz 2029. gada 31. augustam. Nomas līgumā norādītais telpu izmantošanas mērķis ir izglītības ieguves nodrošināšana, veidojot pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu, kā arī darbība kultūras, reliģiskajā un sabiedriskajā jomā. Saskaņā ar apsekojuma laikā sniegto informāciju, 2024./2025. mācību |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

gadā skolas struktūrvienībā Daugulos izglītības process tiks nodrošināts 34 bērniem.

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienība "Dauguļu skola" nomā telpas ēkā 700 m<sup>2</sup> platībā: 4 klašu telpas 2. stāvā ar kopējo platību 179 m<sup>2</sup>, bibliotēka/lasītava 2. stāvā (47,2 m<sup>2</sup>), skolotāju istaba un kabinets skolas administrācijai 2. stāvā (40,3 m<sup>2</sup>), sporta/aktu zāle ar skatuves daļu 2. stāvā (kopā 193,2 m<sup>2</sup>), pie zāles divas ģērbtuves ar higiēnas mezgliem, kuros katrā viena dušas kabīne, viens klozetpods un rokas mazgātne; vienā ģērbtuvē papildus atsevišķa roku mazgātne. Divas telpas 2. stāvā, ar atsevišķu ieeju no kāpņu telpas, nav iekļautas telpu nomas līgumā un netiek izmantotas skolas vajadzībām.

Ēkas 1. stāvā tiks nodrošināta garderobe (27,3 m<sup>2</sup>), tualetes telpa skolas personālam (2,2 m<sup>2</sup>) zēnu un meiteņu tualetes telpas (14,1 m<sup>2</sup> un 19,6 m<sup>2</sup>) – zēnu tualetes telpā ir 2 klozetpodi kabīnēs, 2 pisuāri, 6 roku mazgātnes; meiteņu tualetes telpā – 2 klozetpodi kabīnēs, 3 rokumazgātnes un viena duša kabīnē.

Ēkas pagrabstāvā tiks izmantota ēdamzāle (81,6 m<sup>2</sup>), pie kuras gaitenī 2 roku mazgātnes, ēdiena izdales telpa (29,6 m<sup>2</sup>) un uzkopšanas inventāra uzglabāšanas telpa (16,6 m<sup>2</sup>). Pagrabstāva telpās nepieciešams kosmētiskais remonts.

## **6.2. Iekštelpu virsmu apdare**

Klašu telpās un bibliotēkā 2. stāvā, zēnu un meiteņu tualetes telpās 1. stāvā veikts kosmētiskais remonts – nomainīts grīdas segums (linolejs, vinila segums, atjaunots dēļu grīdu segums, flīzes), krāsotas sienas, griesti. Gaitenīs, kāpņu telpās daļēji saglabājusies iepriekšējā apdare, kuru iespēju robežās nepieciešams atjaunot.

## **6.3. Apgaismojums**

Dabīgais un mākslīgais; klašu telpās 2. stāvā ir veikti apgaismojuma mērījumi, uzrādīts apgaismojuma mērījumu protokols; 2. stāva klašu telpu logi aprīkoti ar žalūzijām.

## **6.4. Siltumapgāde**

Centralizēta – autonoma; malkas apkures katls/radiatoru apkures sistēma; karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.

## **6.5. Gaisa apmaiņa**

Klašu telpas ar logiem un iespēju vēdināt, daļā telpu saglabāti dabīgās ventilācijas kanāli. Nepieciešams veikt dabīgās ventilācijas sistēmu gaisa vadu tīrīšanu. Higiēnas telpās (1. un 2. stāvā) ierīkota piespiedu nosūces ventilācija, kura darbojas reizē ar apgaismojumu. Sporta/pasākumu zālē mehāniskā pieplūdes /nosūces ventilācijas sistēma; nepieciešama ventilācijas iekārtas tehniskā apkope, filtru nomaiņa, ieregulēšana, gaisa vadu tīrīšana – atbilstoši tehniskajai specifikācijai ventilācijas iekārtas pasē.

## **6.6. Ūdens apgāde**

Centralizēta, autonoma (dziļurbums). Ir veikta dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskā testēšana. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 2023. gada 26.septembra noteikumos Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām. Iesniegts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” testēšanas pārskats Nr. DC-2024-P-59384.01 (27.08.2024.) dzeramajam ūdenim. Karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektriskajiem sildītājiem.

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Ap dziļurbuma vietu nodrošināt 10 m stingra režīma aizsargjoslu. Ievērot pazemes ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslas prasības, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 2004. gada 20. janvāra Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 7., 9., 11. un 13.punktā noteikto, ka ūdens ņemšanas vietu stingra režīma aizsargjoslu režīmu ievēro ūdens ņemšanas vietas īpašnieks, zemes īpašnieki un lietotāji.

#### **6.7. Kanalizācijas sistēma**

Autonoma, bioloģiskās attīrīšanas iekārta.

#### **6.8. Teritorijas labiekārtošana**

Labiekārtota, sporta un atpūtas laukumi, bruģēts laukums pie skolas, autostāvvlaukums, zālājs sakopts, noplauts.

#### **6.9. Vides pieejamība**

Nav nodrošināta.

#### **6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**

Ēkas 1. stāvā un pagrabstāvā ir liels skaits neizmantotu telpu, kurām skolas darbības laikā būtu jābūt aizslēgtām.

### **7. SLĒDZIENS**

**Higiēniskajā novērtējumā minētās Universum mūzikas un mākslas vidusskolas struktūrvienības “Dauguļu skola” telpas Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā atbilst higiēnas prasībām.**

Uzsākot papildus telpu izmantošanu izglītības programmas īstenošanai ir jāveic atkārtots telpu higiēniskais novērtējums jauna atzinuma saņemšanai par objekta (telpu) gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai.

### **8. Rekomendējamie pasākumi**

1. Ap dziļurbuma vietu nodrošināt 10 m stingra režīma aizsargjoslu. Ievērot pazemes ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslas prasības, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 2004. gada 20. janvāra Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 7., 9., 11. un 13.punktā noteikto, ka ūdens ņemšanas vietu stingra režīma aizsargjoslu režīmu ievēro ūdens ņemšanas vietas īpašnieks, zemes īpašnieki un lietotāji.
2. Sporta zāles mehāniskās pieplūdes /nosūces ventilācijas sistēmai nepieciešama iekārtas tehniskā apkope, filtru nomaiņa, ieregulēšana, gaisa vadu tīrīšana – atbilstoši tehniskajai specifikācijai ventilācijas iekārtas pasē. Nepieciešams veikt dabīgās ventilācijas sistēmu gaisa vadu tīrīšanu.
3. Klašu telpas pirms mācību uzsākšanas nepieciešams izvēdināt; apsekojuma laikā jūtama spēcīga izmantoto apdares materiālu smaka.

Sabiedrības veselības departamenta  
Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības  
analītiķe

Dina Līte-Zaķe

Dina Līte-Zaķe, 64281130

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR  
LAIKA ZĪMOGU**

dina.lite-zake@vi.gov.lv

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR  
LAIKA ZĪMOGU**