



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00457324

2024. gada 14. oktobris

Madlienas pag., Ogres nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 14. oktobris plkst.09:10

Kontrole
beigta: 2024. gada 14. oktobris plkst.14:25

Kontroles veids priekšlikumu izpildes kontrolei

Objekts **MADLIENAS VIDUSSKOLA, Madlienas pag., Ogres nov., Latvija, 5045, tālr. 65039158; 65039106**

Juridiskā persona Ogres novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024455, Brīvības iela 48, Ogre, Ogres nov., Latvija

Atbildīgā persona skolas direktors, Edgars Viņķis, tālr. 65055686

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontrole veikta pamatojoties uz 12.02.2024. plānveida kontroli (kontroles akts Nr.00074524), kuras laikā vērtēta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām un konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

Kontrolē piedalījās direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Valdis Kušnirs (turpmāk - Pārstāvis)
INŠPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒJA:

- [1.] Iestādē pie ēdnīcas roku mazgātnēm ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve - ir ierīkots boilers karstā ūdens nodrošināšanai.
- [2.] 2024. gadā iestādes sporta zālē veikti renovācijas darbi - pilnībā atjaunots grīdas segums, nodrošinot drošu sporta nodarbību apguvi, veikta sienu apdares atjaunošana.
- [3.] Pārstāvis informē, ka joprojām nav veikti nepieciešamie remontdarbi iestādes vecā korpusa abās otrā un trešā stāva tualetes telpās, kur vērojamas izteiktas apdares nolietojuma pazīmes - grīdas un sienu apdares flīzes nodrupušas, kas apgrūtinā telpu uzkopšanu un dezinfekciju.
- [3.1.] Pārstāvis paskaidro, ka šobrīd tiek izstrādāts projekts par skolas ēkas telpu renovāciju, ietverot tajā

remontdarbus arī vecā korpusa abas otrā un trešā stāva tualetes telpas.

[4.] Āra sporta laukuma skrejceļš joprojām aprīkots ar segumu, kas nav līdzens, vienmērīgs, un ir ar nolietojuma pazīmēm. Šāds segums izmantošanā nav drošs. Pēc Pārstāvja joprojām nav saņemts nepieciešamais finansējums, lai veiktu sporta laukuma skrejceļa spec.seguma atjaunošanu.

SECINĀJUMS:

- 1) Inspekcija secina, ka objekts atbilst vērtēto normatīvo aktu prasībām, taču jorpojām konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.
- 2) Joprojām paliek spēkā uzdots pasākums ar izpildes termiņu līdz 12.02.2025. - Rast risinājumu un nodrošināt mācību telpā Nr.135. platību uz viena izglītojamā vietu atbilstoši prasībām (2 m2).
- 3) Inspekcija pagarina uzdoto pasākumu izpildes termiņu līdz 15.10.2025.:
 - Nodrošināt drošu āra sporta stadiona skreiceļa segumu.
 - Nodrošināt viegli kopjamas un mitrai uzkopšanai piemērotas tualesu telpas (vecā korpusa abas 2. un 3. stāva tualesu telpas).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.17. (NUVPL)	Āra sporta stadionā ir skrejceļš ar speciālu segumu, bet segums nav līdzens, nav vienmērīgs, nolietojuma pazīmes. Šāds segums izmantošanā nav drošs.
2.	S.28. (NUVPL)	Vecā korpusa abas otrā un trešā stāva tualetes telpas vizuāli izteikti nolietojušās. Grīdas un sienu apdare (flīzes) apdrupušas. Šāda telpu apdare nav viegli tīrāma un nav piemērota mitrai uzkopšanai.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 1 h 5 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Anete Tarasova

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora vietn.saimn.darbā Valdis Kušnirs

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi

Direktora vietn.saimn.darbā Valdis Kušnirs

(paraksts)

izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: