



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00516124

2024. gada 15. novembris

Rīga

Kontrole
sākta: 2024. gada 15. novembris plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2024. gada 15. novembris plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Sarkandaugavas pamatskola, Sliežu iela 23, Rīga, Latvija, tālr. 67474692**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktors, Guntars Jirgensons, tālr. 67395842, 29481512

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).

- Kontrolē piedalījās direktora v. saimnieciski administratīvajā darbā Kristīne Sīle.

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:

1. Skolas 2023.gada pašnovērtējuma anketā norādīts, minimālā telpu platība vienam izglītojamam atbilst visās mācību telpās.

2. Skolā ir izvietoti 13 CO2 koncentrācijas mērītāji, izvērtējot co2.mesh.lv mājas lapā publiski pieejamos datus, konstatēts, ka vidēji CO2 koncentrācija mācību telpās nepārsniedz 1500- 2000 ppm. Kontroles laikā mācību telpās CO2 koncentrācijas līmenis: 20.kab. -1725 ppm; 2.kab. (mūzikas) - 1023 ppm; 21. kab. - 1709 ppm; 6.kab. (latv.val.) - 2098 ppm; 36.kab.-1228ppm.

Izvērtējot sistēmas diagrammas pīkus un kritumus, secināts, ka mācību telpas tiek vēdinātas, taču gaisa kvalitāte stundu beigās ievērojami pasliktinās.

2.3. Inspekcija pārliecinājās, ka starpbrīžos skolēni klasēs neatrodas un telpās ir atvērti logi.

INFOMĀCIJA:

- 1) Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vedināšanas režīma ievērošanai Skolā. Sekot līdzi gaisa kvalitātes mērītāju rādījumiem, bojājumus jāpiesaka energoparvaldība@mesh.lv.
- 2) Iespēju robežās pārskatīt starpbrīžu laikus, tām paredzēt vismaz 30 minūšu starpbrīdi.
- 3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- 4) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārzēm) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).
- 5) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.
- 6) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.
- 7) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam.

SECINĀJUMI:

Joprojām aktuāli uzdotie pasākumi no iepriekšējās plānveida kontroles (10.04.2019. KA Nr. 00163819 un 14.02.2023. KA Nr. 00083023).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapā	Neatbilstība
1.	S.28.	Joprojām paliek spēkā 14.02.2023. kontroles aktā Nr. 00083023 uzdots pasākums - Sporta zāles griestu un sienas apdarē ir plaisas, grīdas segums ir nolietojies, tā nav viegli tīrāma un dezinficējama. Tāpat arī 2.stāvā gaitenī, kāpņu telpā, rezerves kāpņu telpas abās ēkas pusēs. Kontroles laikā ēdamzālē notiek remonts. Pirmā stāva zēnu tualetes telpā (nokritušās flīzes ir nomainītas). Centrālās ejas lievenis ir salabots.
2.	S.40.	Joprojām paliek spēkā 10.04.2019. kontroles aktā Nr. 00163819 uzdots pasākums. Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija nav ierīkota mācību telpā

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktors Guntars Jirgensons

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

direktors Guntars Jirgensons

(paraksts)