



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES  
4.DAĻA

Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: [rrp4@vugd.gov.lv](mailto:rrp4@vugd.gov.lv); [www.vugd.gov.lv](http://www.vugd.gov.lv)

Jūrmala

(dokumenta sastādīšanas vieta)

2015.gada 28.maijs

(reģistrācijas datums)

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90001876536

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala, LV-2015

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.4-276-65**

2015.gada 21.maijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

Rīgas reģiona pārvaldes ( turpmāk teksta –Pārvalde) 4.daļas inspektore Andželika Kreicmane

kopā ar Atbildīgo par ugunsdrošību Uldi Jākobsonu

veica Jūrmalas sociālās aprūpes centra telpu un teritorijas  
Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā

(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts; adrese)

(turpmāk – Objekts)

ugunsdrošības

neplānoto

pārbaudi.

(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā:

1.Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1.	2.	3.	4.
1.	VUGD RRP 4.daļas 2014.gada 7.augusta Pārbaudes akts Nr.22/8.4-276-104	1.p.;2.p.;3.p.; 4.p.	-

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1.	2.	3.	4.

1.	Objektā nav izstrādāti cilvēku evakuācijas plāni atbilstoši standarta LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrašojums" prasībām.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 36. punkts.	01.09.2015
2.	Objektā nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.	Ugunsdrošības noteikumu 182.punkts.	01.10.2015

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtnās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.<sup>2</sup>panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

3. Sastādīts(-i) cits(-i) akts(-i), dokuments(-i):

3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. Nav

3.2. brīdinājums(-i) Nr. Nav par apturēšanu Nav  
(uzrādīt kur un kā darbību apturēs)

3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. Nav  
(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Andželika Kreicmane

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

galu inženieris Uldis Fomolsons

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2015.gada 10. jūnijs

